

SPORTAUTOS**PUNTOS DE REVISIÓN E INSPECCIÓN
GENERAL DEL VEHÍCULO**MATRICULA 0783.22RKM 119.500FIRMA ASESOR 

PARTE INFERIOR DEL VEHÍCULO		CONTROLADO	SUSTITUIDO
1	Nivel líquido dirección asistida.	X Hidráulica	
2	Nivel líquido de frenos.	X	
3	Nivel líquido anticongelante.	X	
4	Tren delantero, transmisiones y guardapolvos: Inspección visual fugas de grasa, roturas...	X	
5	Suspensión delantera: Inspección visual amortiguadores, bujes, fuelles, rótulas, etc.	✓	
6	Suspensión trasera: Inspección visual amortiguadores, bujes, fuelles, etc.	✓	
7	Inspección visual PORCENTAJE de vida útil pastillas de freno delanteras.	100%	X
8	Inspección visual PORCENTAJE de vida útil pastillas de freno traseras.	35%	
9	Inspección visual y condición de accionamiento embrague acorde a kilometraje y edad	X	
10	Inspección visual fugas externas y estado general del sistema de combustible	X	
11	Inspección visual del sistema de refrigeración, estado mangueras.	X	
12	Inspección visual y condición de accionamiento sistema de dirección.	X	
13	Comprobación correcto funcionamiento alternador	OK 1465V	
14	Comprobación correcto funcionamiento motor arranque	X	
15	Estanqueidad Carter	X	
16	Verificación correcto funcionamiento caja de cambios	X	
17	Verificación correcto funcionamiento palanca de cambios	X	
18	Comprobación correcto funcionamiento asistencia <u>ABS</u> - ESP...	X	
ILUMINACIÓN		CONTROLADO	SUSTITUIDO
19	Funcionamiento luces posición	X	
20	Funcionamiento luces de cruce	✓	
21	Funcionamiento luces largas	✓	
22	Funcionamiento luces antiniebla delantera y trasera	✓	
23	Funcionamiento luces de freno	✓	
24	Funcionamiento luces de emergencia	✓	
25	Funcionamiento luces de matrícula	X	
26	Funcionamiento luces de marcha atrás	✓	
27	Funcionamiento de iluminación interior	✓	
LAVA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO		CONTROLADO	SUSTITUIDO
28	Funcionamiento	X (Del)	
29	Nivel líquido	X	
LIMPIA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO		CONTROLADO	SUSTITUIDO
30	Funcionamiento	X (Del)	
31	Comprobación de estado de escobillas	X	
DIAGNOSIS VDO - SISTEMA CAN BUS		CONTROLADO	SUSTITUIDO
32	Test de diagnóstico de sistemas presentes	X (Sin falta)	
33	Puesta a cero de mantenimientos - SI PROCEDE	X 15.000	
NEUMATICOS		CONTROLADO	SUSTITUIDO
34	Presión de los neumáticos	2.4 Psi	X
35	Profundidad neumático DELANTERO DERECHO	7.0	mm
36	Profundidad neumático DELANTERO IZQUIERDO	7.0	mm
37	Profundidad neumático TRASERO DERECHO	8.0	mm
38	Profundidad neumático TRASERO IZQUIERDO	8.0	mm

BATERIA		CONTROLADO	SUSTITUIDO
39	Estado física - roturas, fugas de ácido	X	
40	Fijación al vehículo y apriete bornes	✓	
41	Carga y nivel - (Adjuntar test impreso)	✓	
INTERIOR Y HABITÁCULO		CONTROLADO	SUSTITUIDO
42	Funcionamiento freno de mano	X	
43	Funcionamiento lector CD en caso de equiparlo	X CD	
44	Funcionamiento del claxon	X	
45	Funcionamiento de toma corriente - mechero	X	

INFORME DE TEST
LÍQUIDO ESTÁNDAR
SOC: 12.62V
EXAMEN: 540EN
LECTURA: 508EN

BUENA

ESTADO

■■■■■■■■■□ 94%

NIVEL DE CARGA

■■■■■■■■■■ 100%

CODIGO

0050WRJV118



CLIENTE:

FECHA DEL TEST:

2021/02/10

12:05:30

POR: