

PUNTOS DE REVISIÓN E INSPECCIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Property and the second

MATRICULA 4540. LLP KM_ 132, 513

FIRMA ASESOR

1	Nivel liquido dirección asistida.	X.	
2	Nivel líquido de frenos.	*	
3	Nivel liquido articongelante.	1	
4		/ *	
	Tren delantero, transmisiones y guardapolvos: Inspección visual fugas de grasa, roturas	2	
5	Suspensión delantera: Inspección visual amortiguadores, bujes, fuelles, rótulas, etc.	*	
6	Suspensión trasera: Inspección visual amortiguadores, bujes, fuelles, etc.	>	
7	Inspección visual PORCENTAJE de vida útil pastillas de freno delanteras.	40%	
8	Inspección visual PORCENTAJE de vida útil pastillas de freno traseras.	404.	
9	Inspección visual y condición de accionamiento embrague acorde a kilometraje y edad	×	
10	Inspección visual fugas externas y estado general del sistema de combustible	×	
11	Inspección visual del sistema de refrigeración, estado mangueras.	*	
12	Inspección visual y condición de accionamiento sistema de dirección.	>	
13	Comprobación correcto funcionamiento alternador	x 152v	
14	Comprobación correcto funcionamiento motor arranque	>	
15	Estanqueidad Carter	*	
16	Verificación correcto funcionamiento caja de cambios	×	
17	Verificación correcto funcionamiento palanca de cambios	×	
18	Comprobación correcto funcionamiento asistencia ABS – ESP	ABI/SSP/TCS	
			* 1714120
19	Funcionamiento luces posición	×	Achartment was
20	Funcionamiento luces de cruce	>	
21	Funcionamiento luces largas	×	
22	Funcionamiento luces antiniebla delantera y trasera	>	
23	Funcionamiento luces de freno	7	
24	Funcionamiento luces de emergencia	*	
25	Funcionamiento luces de matrícula	*	
26	Funcionamiento luces de marcha atrás	*	
27	Funcionamiento de iluminación interior	<i>y</i>	
		Francisco (Const.)	CHEST CO.
28	Funcionamiento	l k	10.000
29	Nivel liquido	7	
	LIMPIA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
30	Funcionamiento	*	
31	Comprobación de estado de escobillas	7	
	DIAGNOSIS VDO - SISTEMA CAN BUS	CONTROLADO	SUSTITUIDO
32	Test de diagnosis de sistemas presentes	*	
33	Puesta a cero de mantenimientos – SI PROCEDE	200	
	NEUMATICOS	CONTROLADO	SUSTITUIDO
34	Presión de los neumáticos	p 7.4 15	
35	Profundidad neumático DELANTERO DERECHO	4.0	m
36	Profundidad neumático DELANTERO IZQUIERDO	4.0	m
37	Profundidad neumático TRASERO DERECHO	5.0	m
38	Profundidad neumático TRASERO IZQUIERDO	5.0	m

	BUSH STORY		
39	Estado física - roturas, fugas de acido	×	
40	Fijación al vehículo y apriete bornes	x	
41	Carga y nivel - (Adjuntar test impreso)	>	
			t sustantipo :
42	Funcionamiento freno de mano	X	
43	Funcionamiento lector CD en caso de equiparlo	*	
44	Funcionamiento del claxon	>	
45	Funcionamiento de toma corriente - mechero	X	197

INFORME DE TEST TEST DE BATERIA VRLA/GEL

SOC:

12.65V

EXAMEN:

650EN

LECTURA: 819EN

BUENA

ESTADO

NIVEL DE CARGA 86%

CODIGO 226RVZQCA 18



CLIENTE:

FECHA DEL TEST: 2021/02/16 19:43:38

POR:

5	Presencia de rueda de repuesto o kit anti pinchazos	* Rueda
183	Gato y llave de rueda - SOLO en caso de equipar rueda de repuesto NO KIT INFLADO	×
	FARRORETS & LOCATION TO SELECT AND A SELECT	2829 (CONTROL OF CONTROL OF CONTR
	Apertura y ajuste de capó	X
	Cerradura puerta delantera conductor – APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	*
	Cerradura puerta delantera acompañante - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	>
	Cerradura puerta trasera derecha - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	7
2	Cerradura puerta trasera izquierda - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	>
3	Funcionamiento elevalunas eléctricos y/o manuales de las puertas que lo equipen	× (4)
	Funcionamiento regulación retrovisores eléctricos y plegado de los mismos	K (5)
,	Articulación de puertas y ajuste correcto	x
5	Funcionamiento del mecanismo de ajuste de asientos, altura, inclinación	x Eléctric
	EGGE AND THE RESERVE OF THE SECOND SE	
7	Tubos intermedios y final de escape	
3	Silencioso	K
)	Sensores y conexión de los mismos al cableado	-
	Funcionamiento cuadro de mandos aire o climatizador	× AJ6
_	Funcionamiento aire acondicionado FRIO	* AIC OL
2	Funcionamiento aire caliente	×
3	Prueba funcional en carretera	
-	Tracos randonal en carrece a	
1639		
4	Trampilla de apertura de carga	
5	Cable de carga	
6	Toma de carga	
7	Estado de vida de baterías en porcentaje SOH	
8	Estado de carga SOC	
9	Test de carga en movimiento	
0	Calefacción adicional	
1 2 3 4	de no llegar al kilometraje indicado en el periodo de 12 meses, recomendamos realizar el manten	ilmiento una vez pasado dicho
2	FIRMA VENDEDOR	FIRMA COMPRADOR

Todos los vehículos se comercializan en el estado estético que se encuentran en exposición.

Recomendamos verificar visualmente el estado de tapicería, pintura y parabrisas, ampliar información con su comercial o solicitar fotografías adicionales.

Recordamos la posibilidad de pintar cualquier pieza adicional por un coste de 90 euros / pieza si así lo desea.

El kilometraje del vehículo es el indicado en el contrato de compraventa y garantía, como parte del compromiso de esta compañía en ofrecer un servicio de máxima calidad, en caso de que el comprador demostrara de forma clara y fehaciente que el kilometraje no es el correcto, la empresa vendedora se compromete a la devolución del importe integro abonado del vehículo en un plazo máximo de 48 horas, pasando nuevamente el vehículo a nuestra propiedad, o si el propietario así lo deseara, también se ofrece la posibilidad de cambio del vehículo por otro de nuestro stock, abonando las diferencias que correspondieran. Pasados 12 meses desde la fecha de la venta, se abonaría en tal caso el importe indicado en el libro blanco de tasaciones Ganvam, en la fecha de la devolución.