

## PUNTOS DE REVISIÓN E INSPECCIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

MATRICULA 4255 JWS KM 135625

FIRMA ASESOR



	PARTE INFERIOR DEL VEHÍCULO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
1	Nivel liquido dirección asistida.	X	
2	Nivel líquido de frenos.	X	
3	Nivel liquido anticongelante.	X	
4	Tren delantero, transmisiones y guardapolvos: Inspección visual fugas de grasa, roturas	×	
5	Suspensión delantera: Inspección visual amortiguadores, bujes, fuelles, rótulas, etc.	K	
6	Suspensión trasera: Inspección visual amortiguadores, bujes, fuelles, etc.	×	
7	Inspección visual PORCENTAJE de vida útil pastillas de freno delanteras.	80%.	
8	Inspección visual PORCENTAJE de vida útil pastillas de freno traseras.	80%.	
9	Inspección visual y condición de accionamiento embrague acorde a kilometraje y edad		
10	Inspección visual fugas externas y estado general del sistema de combustible	X	
11	Inspección visual del sistema de refrigeración, estado mangueras.	X	
12	Inspección visual y condición de accionamiento sistema de dirección.	×	
13	Comprobación correcto funcionamiento alternador	×	
14	Comprobación correcto funcionamiento motor arranque	×	
15	Estanqueidad Carter	X	
16	Verificación correcto funcionamiento caja de cambios	2	
17	Verificación correcto funcionamiento palanca de cambios	×	
18	Comprobación correcto funcionamiento asistencia ABS – ESP	À	
	ILUMINANCIÓN	CONTROLADO	SUSTITUIDO
19	Funcionamiento luces posición	×	
20	Funcionamiento luces de cruce		
21	Funcionamiento luces largas	X	
22	Funcionamiento luces antiniebla delantera y trasera	×	
23	Funcionamiento luces de freno	X	
24	Funcionamiento luces de emergencia	X	
25	Funcionamiento luces de matrícula	×	
26	Funcionamiento luces de marcha atrás	×	
27	Funcionamiento de iluminación interior	Ž	
	LAVA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
28	Funcionamiento	×	
29	Nivel liquido	×	
	LIMPIA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
30	Funcionamiento	×	
31	Comprobación de estado de escobillas	X	
	DIAGNOSIS VDO – SISTEMA CAN BUS	CONTROLADO	SUSTITUIDO
32	Test de diagnosis de sistemas presentes	×	
33	Puesta a cero de mantenimientos – SI PROCEDE	X	
	NEUMATICOS	CONTROLADO	SUSTITUIDO
34	Presión de los neumáticos	2.4	
35	Profundidad neumático DELANTERO DERECHO		m
36	Profundidad neumático DELANTERO IZQUIERDO	6	n n
	Profundidad neumático TRASERO DERECHO	6	n
37			Account to the country of the countr

	BATERIA	CONTROLADO	SUSTITUIDO
39	Estado física - roturas, fugas de acido	*	
40	Fijación al vehículo y apriete bornes	×	
41	Carga y nivel - (Adjuntar test impreso)	×	
	INTERIOR Y HABITÁCULO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
42	Funcionamiento freno de mano	×	
43	Funcionamiento lector CD en caso de equiparlo	X	
44	Funcionamiento del claxon	×	
45	Funcionamiento de toma corriente - mechero	×	

46	Presencia de rueda de repuesto o kit anti pinchaz	os		×	
47	Gato y llave de rueda - SOLO en caso de equipar r	rueda de repuesto NO KIT INFL	ADO	×	
	CARROCERIA Y ACCESIBILIDAD	2000年,李明第二章中国第二章中共和国		CONTROLAD	O SUSTITUIC
48	Apertura y ajuste de capó			X	
49	Cerradura puerta delantera conductor – APERTURA	Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR		X	
50	Cerradura puerta delantera acompañante - APERT		RIOR	×	
51	Cerradura puerta trasera derecha - APERTURA Y CIER	RRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR		X	
52	Cerradura puerta trasera izquierda - APERTURA Y CII	ERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR		×	
53	Funcionamiento elevalunas eléctricos y/o manua	les de las puertas que lo equipe	n	X	
54	Funcionamiento regulación retrovisores eléctricos y plegado de los mismos		×		
55	Articulación de puertas y ajuste correcto		X		
56	Funcionamiento del mecanismo de ajuste de asientos, altura, inclinación		×		
	ESCAPE	266 Printing 再一位在1554年长		CONTROLAD	O SUSTITUIO
57	Tubos intermedios y final de escape			X	
58	Silencioso	Silencioso		X	
59	Sensores y conexión de los mismos al cableado			×	
	CLIMATIZACIÓN	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]			
60	Funcionamiento cuadro de mandos aire o climati	zador		X	
61	Funcionamiento aire acondicionado FRIO			X	
62	Funcionamiento aire caliente			×	
	PRUEBA	(1911年) 新加州市东西 (1911年)		CONTROLAD	O SUSTITUIE
63	Prueba funcional en carretera				
	EXCLUSIVO PARA VEHICULOS CON MOTORIACIO	ON ELECTRICA	- 7-4-1	CONTROLAD	O SUSTITUIC
64		Trampilla de apertura de carga			
65	Cable de carga				
66	Toma de carga				
67	Estado de vida de baterías en porcentaje SOH				
68	Estado de carga SOC				
69	Test de carga en movimiento				
70	Calefacción adicional	,			1
	INFORMACION DE MANTENIMIENTO	PROXIMO CAMBIO	co	NTROLADO	SUSTITUIDO
71	Aceite, nivel y calidad del mismo	15000 7		4.2	×
72	Filtro de aire				Soplado
73	Filtro de aceite	×	14	the state of	X
74	Filtro de combustible				
n caso	o de no llegar al kilometraje indicado en el periodo de 12 r  COMPROBACION Y VERIFICACION PRE ENTREGA		nantenimie	controlad	
75					,,
76	Chaleco y triángulos			1- <i>5</i> -	
77	Impresión test de batería			$+$ $\sim$	
	Verificación sensores de presión neumáticos		X		
78	Verificación ausencia de testigos de anomalía y reset service si procede		X		
79	Tornillo antirrobo si lo equipa		NO EQUIP		
80	Soporte de navegación en caso de disponer de los mismos y equiparlos		NO E QUIP	)A	
	Porta matrículas			1 &	e diamete
81					
		FIRMA VENDEDOR FIRMA COMPRADOR  FINAL			
82	LIMPIEZA FINAL	BEBOK			

Todos los vehículos se comercializan en el estado estético que se encuentran en exposición.

Recomendamos verificar visualmente el estado de tapicería, pintura y parabrisas, ampliar información con su comercial o solicitar fotografías adicionales.

Recordamos la posibilidad de pintar cualquier pieza adicional por un coste de 90 euros / pieza si así lo desea.

El kilometraje del vehículo es el indicado en el contrato de compraventa y garantía, como parte del compromiso de esta compañía en ofrecer un servicio de máxima calidad, en caso de que el comprador demostrara de forma clara y fehaciente que el kilometraje no es el correcto, la empresa vendedora se compromete a la devolución del importe íntegro abonado del vehículo en un plazo máximo de 48 horas, pasando nuevamente el vehículo a nuestra propiedad, o si el propietario así lo deseara, también se ofrece la posibilidad de cambio del vehículo por otro de nuestro stock, abonando las diferencias que correspondieran. Pasados 12 meses desde la fecha de la venta, se abonaría en tal caso el importe indicado en el libro blanco de tasaciones Ganvam, en la fecha de la devolución.

INFORME DE TEST TEST DE BATERIA LIQUIDO ESTANDAR

SOC:

11.85V

**EXAMEN:** LECTURA: 775EN

760EN

BUENA-RECARGAR

**ESTADO** 

100%

NIVEL DE CARGA

■□□□□□□□□ 10%

CODIGO J49YROCN3RS



CLIENTE:

FECHA DEL TEST: 2021/04/07 16: 15: 09

POR:

(HECHO)

**VEHÍCULO** 

OPEL ASTRA 1.6 CDTI 110 CV

**SELECTIVE** 

MATRÍCULA

4255JMS

**ENTREGA** 

12/04/2021 (LUNES)

**LUGAR** 

CARHAY (JUAN ANTONIO)

- ITV CADUCADA PASAR PERIODICA OIC
- CAMBIAR ACEITE Y FILTRO REVISARA CON SU MECANICO  $o^{\,\kappa}$
- RETOCAR 4 TAPACUBOS OK
- LIJAR Y TEXTURAR GUARNECIDO INTERIOR PORTON TRASERO, QUE NO QUEDEN ARAÑAZOS ⊘ €
- PANEL PUERTA COPILOTO QUEMADO, TAPIZAR OK
- PULIR FAROS DELANTEROS OK
- AJUSTAR PARAGOLPES DELANTERO DESCUADRADO OK
- REVISAR RUIDO DISTRIBUCION SI PODEMOS MEJORAR RUIDO EN FRIO Øk
- LIMPIAR INTERIOR POR COMPLETO, MUY SUCIOI, ALTAVOCES, AIREADORES, TAPICERIA, JUNTAS OJO!!!! LO VE UNA VEZ TERMINADO ANTES DE PAGAR PARA VEIRIFICAR - LO IRA A VER A VALDEMORO - AVISAR UNA VEZ TERMINADO
- PONER PORTAMATRÍCULAS ok
- LIMPIEZA A FONDO
- VERIFICAR TORNILLOS ANTIRROBO NO EQUIPA
- VERIF. RUEDA DE REPUESTO / KIT ANTIPINCHAZOS OK
- PONER CHALECO Y TRIÁNGULO OK
- VERIFICAR LUCES OK
- VERIFICAR SI LLEVA TARJETA O CD DE NAVEGACIÓN NO