

PUNTOS DE REVISIÓN E INSPECCIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

MATRICULA 244817P

FIRMA ASESOR

	PARTE INFÉRIOR DEL VEHÍCULO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
1	Nivel liquido dirección asistida.	×	
2	Nivel líquido de frenos.	×	
3	Nivel liquido anticongelante.	7	
4	Tren delantero, transmisiones y guardapolvos: Inspección visual fugas de grasa, roturas	×	
5	Suspensión delantera: Inspección visual amortiguadores, bujes, fuelles, rótulas, etc.	×	
6	Suspensión trasera: Inspección visual amortiguadores, bujes, fuelles, etc.	×	
7	Inspección visual PORCENTAJE de vida útil pastillas de freno delanteras.	40%	of the second
8	Inspección visual PORCENTAJE de vida útil pastillas de freno traseras.	Tombo	0
9	Inspección visual y condición de accionamiento embrague acorde a kilometraje y edad	×	
10	Inspección visual fugas externas y estado general del sistema de combustible	×	
11	Inspección visual del sistema de refrigeración, estado mangueras.	*	
12	Inspección visual y condición de accionamiento sistema de dirección.	X	ga i iv
13	Comprobación correcto funcionamiento alternador	×	15.0
14	Comprobación correcto funcionamiento motor arranque	×	
15	Estanqueidad Carter	×	
16	Verificación correcto funcionamiento caja de cambios	×	
17	Verificación correcto funcionamiento palanca de cambios	×	
18	Comprobación correcto funcionamiento asistencia ABS – ESP	*	
	ILUMINANCIÓN	CONTROLADO	SUSTITUIDO
19	Funcionamiento luces posición	>	
20	Funcionamiento luces de cruce	×	
21	Funcionamiento luces largas	*	
22	Funcionamiento luces antiniebla delantera y trasera	*	
23	Funcionamiento luces de freno	*	
24 ×	Funcionamiento luces de emergençia	7	
25	Funcionamiento luces de matrícula	×	
26	Funcionamiento luces de marcha atrás	*	
27	Funcionamiente de iluminación interior a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	*	A CONTRACTOR
	LAVA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
28	Funcionamiento	×	
29	Nivel liquido	*	
	LIMPIA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
30	Funcionamiento	*	
31	Comprobación de estado de escobillas	×	1 10015
	DIAGNOSIS VDO – SISTEMA CAN BUS	CONTROLADO	SUSTITUIDO
32	Test de diagnosis de sistemas presentes	>	
33	Puesta a cero de mantenimientos – SI PROCEDE	>	
	NEUMATICOS	CONTROLADO	SUSTITUIDO
34	Presión de los neumáticos	×	
35	Profundidad neumático DELANTERO DERECHO	3.5 -	_ mm
36	Profundidad neumático DELANTERO IZQUIERDO	3,5	mm
37	Profundidad neumático TRASERO DERECHO	6 -	→ mm
38	Profundidad neumático TRASERO IZQUIERDO	6 0	_ mm

	BATERIA	CONTROLADO	SUSTITUIDO
39	Estado física - roturas, fugas de acido	>	
40	Fijación al vehículo y apriete bornes	>0	
41	Carga y nivel - (Adjuntar test impreso)		
	INTERIOR Y HABITÁCULO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
42	Funcionamiento freno de mano	*	
43	Funcionamiento lector CD en caso de equiparlo	×	
44	Funcionamiento del claxon	>	
45	Funcionamiento de toma corriente - mechero	×	

46	Presencia de rueda de repuesto o kit anti pinchazos		
47	Gato y llave de rueda - SOLO en caso de equipar rueda de repuesto NO KIT INFLADO	×	el ICTITUDO
	CARROCERIA Y ACCESIBILIDAD	CONTROLADO	SUSTITUIDO
48	Apertura y ajuste de capó	×	
49	Cerradura puerta delantera conductor – APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	, A	
50	Cerradura puerta delantera acompañante - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	A	
51	Cerradura puerta trasera derecha - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	*	
52	Cerradura puerta trasera izquierda - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	>	
53	Funcionamiento elevalunas eléctricos y/o manuales de las puertas que lo equipen	×	
54	Funcionamiento regulación retrovisores eléctricos y plegado de los mismos	×	
55	Articulación de puertas y ajuste correcto	×	
56	Funcionamiento del mecanismo de ajuste de asientos, altura, inclinación	×	
30	ESCAPE ×	CONTROLADO	SUSTITUIDO
57	Tubos intermedios y final de escape	×	et 1 3
58	Silencioso	*	
59	Sensores y conexión de los mismos al cableado	*	
	CLIMATIZACIÓN		0.000
60	Funcionamiento cuadro de mandos aire o climatizador	×	
61	Funcionamiento aire acondicionado FRIO	×	
62	Funcionamiento aire caliente	***	
	PRUEBA >	CONTROLADO	SUSTITUIDO
63	Prueba funcional en carretera		100

	EXCLUSIVO PARA VEHICULOS CON MOTORIACION ELECTRICA	CONTROLADO	SUSTITUIDO
64	Trampilla de apertura de carga		2
65	Cable de carga		
66	Toma de carga		
67	Estado de vida de baterías en porcentaje SOH		
68	Estado de carga SOC		E
69	Test de carga en movimiento	/	
70	Calefacción adicional		

	INFORMACION DE MANTENIMIENTO	PROXIMO CAMBIO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
71	Aceite, nivel y calidad del mismo	15000 1		*
72	Filtro de aire	15000 Km		×
73	Filtro de aceite	15000 K-	×	
74	Filtro de combustible	15000K-	*	

En caso de no llegar al kilometraje indicado en el periodo de 12 meses, recomendamos realizar el mantenimiento una vez pasado dicho plazo.

	COMPROBACION Y VERIFICACION PRE ENTREGA	CONTROLADO	
75	Chaleco y triángulos	×	
76	Impresión test de batería	Y	
77	Verificación sensores de presión neumáticos	4	
78	Verificación ausencia de testigos de anomalía y reset service si procede	×	
79	Tornillo antirrobo si lo equipa	* **	
80	Soporte de navegación en caso de disponer de los mismos y equiparlos	×	
81	Porta matriculas	X	

82	FIRMA VENDEDOR	FIRMA COMPRADOR
LIMPIEZA EINAE		
7 - 5		
83 ENTREGA DE LLAVES ILINTO AL V	FHÍCULO	

83 ENTREGA DE LLAVES JUNTO AL VEHÍCULO
84 ENTREGA DE MANUALES EN CASO DE DISPONER DE LOS MISMOS

Todos los vehículos se comercializan en el estado estético que se encuentran en exposición.

Recomendamos verificar visualmente el estado de tapicería, pintura y parabrisas, ampliar información con su comercial o solicitar fotografías adicionales.

Recordamos la posibilidad de pintar cualquier pieza adicional por un coste de 90 euros / pieza si así lo desea.

El kilometraje del vehículo es el indicado en el contrato de compraventa y garantía, como parte del compromiso de esta compañía en ofrecer un servicio de máxima calidad, en caso de que el comprador demostrara de forma clara y fehaciente que el kilometraje no es el correcto, la empresa vendedora se compromete a la devolución del importe integro abonado del vehículo en un plazo máximo de 48 horas, pasando nuevamente el vehículo a nuestra propiedad, o si el propietario así lo deseara, también se ofrece la posibilidad de cambio del vehículo por otro de nuestro stock, abonando las diferencias que correspondieran. Pasados 12 meses desde la fecha de la venta, se abonaría en tal caso el importe indicado en el libro blanco de tasaciones Ganvam, en la fecha de la devolución.

INFORME DE TEST =TEST BATERIA=

BUENA

REGULAR/STD LIQUIDO BATERIA VOLTAGE: 12.51V 700EN EXAMEN: 703EN LECTURA: 4.13 mΩ IR:

ESTADO 100%

NIVEL DE CARGA

CODIGO 000H 9N 4BUTV J

CLIENTE:

FECHA DEL TEST: 2021/08/23 13:17:08

POR: