

## PUNTOS DE REVISIÓN E INSPECCIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

MATRICULA 8049 AV B KM 120233

FIRMA ASESOR

	PARTE INFERIOR DEL VEHÍCULO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
1	Nivel liquido dirección asistida.	×	3
2	Nivel líquido de frenos.	78	
3	Nivel liquido anticongelante.	×	
4	Tren delantero, transmisiones y guardapolvos: Inspección visual fugas de grasa, roturas	×	
5	Suspensión delantera: Inspección visual amortiguadores, bujes, fuelles, rótulas, etc.	×	
6	Suspensión trasera: Inspección visual amortiguadores, bujes, fuelles, etc.	×	
7	Inspección visual PORCENTAJE de vida útil pastillas de freno delanteras.	70%	alfa s
8	Inspección visual PORCENTAJE de vida útil pastillas de freno traseras.		_
9	Inspección visual y condición de accionamiento embrague acorde a kilometraje y edad		VZ.
10	Inspección visual fugas externas y estado general del sistema de combustible	×	
11	Inspección visual del sistema de refrigeración, estado mangueras.		
12	Inspección visual y condición de accionamiento sistema de dirección.	×	
13	Comprobación correcto funcionamiento alternador	×	
14	Comprobación correcto funcionamiento motor arranque	×	
15	Estangueidad Carter	*	
16	Verificación correcto funcionamiento caja de cambios	×	
17	Verificación correcto funcionamiento palanca de cambios	*	
18	Comprobación correcto funcionamiento asistencia ABS – ESP	X	
	ILUMINANCIÓN	CONTROLADO	SUSTITUIDO
19	Funcionamiento luces posición	×	
20	Funcionamiento luces de cruce	×	
21	Funcionamiento luces largas	X	
22	Funcionamiento luces antiniebla delantera y trasera	× ,	
23	Funcionamiento luces de freno	×	-
24	Funcionamiento luces de emergencia	×	
25	Funcionamiento luces de matrícula	×	
26	Funcionamiento luces de marcha atrás	X	
27	Funcionamiento de iluminación interior	*	
	LAVA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
28	Funcionamiento	7	CONTRACTOR OF STREET
29	Nivel liquido	*	
	LIMPIA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
30	Funcionamiento	×	
31	Comprobación de estado de escobillas	*	
	DIAGNOSIS VDO – SISTEMA CAN BUS	CONTROLADO	SUSTITUIDO
32	Test de diagnosis de sistemas presentes	*	
33	Puesta a cero de mantenimientos – SI PROCEDE	×	
	NEUMATICOS	CONTROLADO	SUSTITUIDO
34	Presión de los neumáticos	×	
35	Profundidad neumático DELANTERO DERECHO	2	mı
36	Profundidad neumático DELANTERO IZQUIERDO	3	mı
37	Profundidad neumático TRASERO DERECHO	5 -	— mr
38	Profundidad neumático TRASERO IZQUIERDO	3,3 ~	mn

	BATERIA	CONTROLADO	SUSTITUIDO
39	Estado física - roturas, fugas de acido	*	
40	Fijación al vehículo y apriete bornes	*	
41	Carga y nivel - (Adjuntar test impreso)	×	
	INTERIOR Y HABITÁCULO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
42	Funcionamiento freno de mano	×	
43	Funcionamiento lector CD en caso de equiparlo	*	
44	Funcionamiento del claxon	× ×	
45	Funcionamiento de toma corriente - mechero	*	

46	Presencia de rueda de repuesto o kit anti pinchazos		
47	Gato y llave de rueda - SOLO en caso de equipar rueda de repuesto NO KIT INFLADO	144431.00	
	CARROCERIA Y ACCESIBILIDAD	X	
48	Apertura y ajuste de capó	CONTROLADO	SUSTITUID
49	Cerradura puerta delantera conductor – APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	*	
50	Cerradura puerta delantera acompañanto ASSOCIANA V CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	X	
51	Cerradura puerta traspra derecha ASSETTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	X	16-1/2
52	Cerradura puerta trasera derecha - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR  Cerradura puerta trasera inquiendo	×	
53	Cerradura puerta trasera izquierda - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR  FUNCIONAMIENTO ALCUMINARIO ALC	¥	
54	Funcionamiento elevalunas eléctricos y/o manuales de las puertas que lo equipen	×	
55	Funcionamiento regulación retrovisores eléctricos y plegado de los mismos	K	
56	Articulación de puertas y ajuste correcto	X	
30	Funcionamiento del mecanismo de ajuste de asientos, altura, inclinación	×	
57	ESCAPE	CONTROLADO	SUSTITUIDO
	Tubos intermedios y final de escape	*	3031110100
58	Silencioso	×	
59	Sensores y conexión de los mismos al cableado	*	
	CLIMATIZACIÓN	-	
60	Funcionamiento cuadro de mandos aire o climatizador		
61	Funcionamiento aire acondicionado FRIO	X	
62	Funcionamiento aire caliente	X	
	PRUEBA	×	
63	Prueba funcional en carretera	CONTROLADO	SUSTITUIDO
	2'		66.

	EXCLUSIVO PARA VEHICULOS CON MOTORIACION ELECTRICA		
64	Trampilla de apertura de carga	CONTROLADO	SUSTITUIDO
65	Cable de carga	A Section of the sect	
66	Toma de carga		1 6
67	Estado de vida de baterías en porcentaje SOH		
68	Estado de carga SOC		
69	Test de carga en movimiento		
70	Calefacción adicional		

	INFORMACION DE MANTENIMIENTO	DDOVING CALLED		
71		PROXIMO CAMBIO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
777	Aceite, nivel y calidad del mismo	15000 Km		~
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	Filtro de aire	15000Km		
73	Filtro de aceite			×
74	Filtro de combustible	15000 Kn	7	
	1. The compaction	1500042	1	

En caso de no llegar al kilometraje indicado en el periodo de 12 meses, recomendamos realizar el mantenimiento una vez pasado dicho plazo.

75	TOTAL ROBACION I VERIFICACION PRE ENTREGA	CONTROLADO
76	Chaleco y triángulos Impresión test de batería	*
77	Verificación sensores de presión neumáticos	8
78	Verificación ausencia de testigos de anomalía y reset service si procede	*
79	Tornillo antirrobo si lo equipa	×
80	Soporte de navegación en caso de disponer de los mismos y equiparlos	*
81	Porta matrículas	
		×

LIMPIEZA FINAL	FIRMA VENDEDOR	FIRMA COMPRADOR
Pro Land Control		

83 ENTREGA DE LLAVES JUNTO AL VEHÍCULO	
84 ENTREGA DE MANUALES EN CASO DE DISPONER DE LOS MISMOS	
D. C. D. LOS WISHING	

Todos los vehículos se comercializan en el estado estético que se encuentran en exposición.

Recomendamos verificar visualmente el estado de tapicería, pintura y parabrisas, ampliar información con su comercial o solicitar fotografías adicionales.

Recordamos la posibilidad de pintar cualquier pieza adicional por un coste de 90 euros / pieza si así lo desea.

El kilometraje del vehículo es el indicado en el contrato de compraventa y garantía, como parte del compromiso de esta compañía en ofrecer un servicio de máxima calidad, en caso de que el comprador demostrara de forma clara y fehaciente que el kilometraje no es el correcto, la empresa vendedora se compromete a la devolución del importe íntegro abonado del vehículo en un plazo máximo de 48 horas, pasando nuevamente el vehículo a nuestra propiedad, o si el propietario así lo deseara, también se ofrece la posibilidad de cambio del vehículo por otro de nuestro stock, abonando las diferencias que correspondieran. Pasados 12 meses desde la fecha de la venta, se abonaría en tal caso el importe indicado en el libro blanco de tasaciones Ganvam, en la fecha de la devolución.

## INFORME DE TEST =TEST BATERIA=

## BUENA

REGULAR/STD LIQUIDO BATERIA VOLTAGE: 12.62V EXAMEN: LECTURA: 760EN 673EN IR: 4.31mΩ

ESTADO

NIVEL DE CARGA

CODIGO 000Z9Q6BREZL

## CLIENTE:

FECHA DEL TEST: 2021/05/10 07:54:26

POR: