

## PUNTOS DE REVISIÓN E INSPECCIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

MATRICULA <u>7053 163</u>N KM\_129882

FIRMA ASESOR Suis Vilchez

00.76 04.77	PARTE INFERIOR DEL VEHÍCULO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
1	Nivel liquido dirección asistida.	Y	
2	Nivel líquido de frenos.	4	
3	Nivel liquido anticongelante.	X	
4	Tren delantero, transmisiones y guardapolvos: Inspección visual fugas de grasa, roturas		
5	Suspensión delantera: Inspección visual amortiguadores, bujes, fuelles, rótulas, etc.	1	
6	Suspensión trasera: Inspección visual amortiguadores, bujes, fuelles, etc.	X	
7	Inspección visual PORCENTAJE de vida útil pastillas de freno delanteras.	50010	
8	Inspección visual PORCENTAJE de vida del pastillas de freno traseras.	80.10	
9	Inspección visual y condición de accionamiento embrague acorde a kilometraje y edad	V	
	Inspección visual fugas externas y estado general del sistema de combustible	-	
10		15	
11	Inspección visual del sistema de refrigeración, estado mangueras.	-	-
12	Inspección visual y condición de accionamiento sistema de dirección.		
13	Comprobación correcto funcionamiento alternador	X	
14	Comprobación correcto funcionamiento motor arranque	<b>├</b>	
15	Estanqueidad Carter	-	
16	Verificación correcto funcionamiento caja de cambios	X	-
17	Verificación correcto funcionamiento palanca de cambios  Comprobación correcto funcionamiento asistencia ABS – ESP	X	
18	ILUMINANCIÓN	CONTROLADO	SUSTITUIDO
10		V	The Karlin
19	Funcionamiento luces posición  Funcionamiento luces de cruce	1	-
20		X	-
21	Funcionamiento luces largas  Funcionamiento luces antiniebla delantera y trasera	X	-
23	Funcionamiento luces de freno	X	
		× ×	
24	Funcionamiento luces de emergencia	X	
25	Funcionamiento luces de matrícula	×	
26	Funcionamiento luces de marcha atrás	X	
27	Funcionamiento de iluminación interior	×	
	LAVA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
28	Funcionamiento	X	
29	Nivel liquido	X	
	LIMPIA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
30	Funcionamiento	X	
31	Comprobación de estado de escobillas	X	X
	DIAGNOSIS VDO – SISTEMA CAN BUS	CONTROLADO	SUSTITUIDO
32	Test de diagnosis de sistemas presentes	X	
33	Puesta a cero de mantenimientos – SI PROCEDE	X	
	NEUMATICOS	CONTROLADO	SUSTITUIDO
34	Presión de los neumáticos	25	-
35	Profundidad neumático DELANTERO DERECHO	75	4 m
36	Profundidad neumático DELANTERO IZQUIERDO	200	H mi
37	Profundidad neumático TRASERO DERECHO	25	7 m
38	Profundidad neumático TRASERO IZQUIERDO	2.5	5 m
	BATERIA	CONTROLADO	SUSTITUIDO
39	Estado física - roturas fugas de acido	1	

	BATERIA	CONTROLADO	SUSTITUIDO
39	Estado física - roturas, fugas de acido	V	
40	Fijación al vehículo y apriete bornes	X	
41	Carga y nivel - (Adjuntar test impreso)	X	
	INTERIOR Y HABITÁCULO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
42	Funcionamiento freno de mano	X	
43	Funcionamiento lector CD en caso de equiparlo	7	
44	Funcionamiento del claxon	X	
45	Funcionamiento de toma corriente - mechero	7	

		Rueda	
46	Presencia de rueda de repuesto o kit anti pinchazos	X	
47	Gato y llave de rueda - SOLO en caso de equipar rueda de repuesto NO KIT INFLADO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
	CARROCERIA Y ACCESIBILIDAD	1	
48	Apertura y ajuste de capó	X	
49	Cerradura puerta delantera conductor – APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	1	
50	Cerradura puerta delantera acompañante - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	1-5	
51	Cerradura puerta trasera derecha - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	-	
52	Cerradura puerta trasera izquierda - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	X	
53	Funcionamiento elevalunas eléctricos y/o manuales de las puertas que lo equipen	7	
54	Funcionamiento regulación retrovisores eléctricos y plegado de los mismos	Y	
55	Articulación de puertas y ajuste correcto	7	
56	Funcionamiento del mecanismo de ajuste de asientos, altura, inclinación	7	
- 9000	ESCAPE	CONTROLADO	SUSTITUIDO
57	Tubos intermedios y final de escape	X	
58	Silencioso	7	
59	Sensores y conexión de los mismos al cableado	X	10000
	CLIMATIZACIÓN	X	\$2504
60	Funcionamiento cuadro de mandos aire o climatizador	X	
61	Funcionamiento aire acondicionado FRIO	×	
62	Funcionamiento aire caliente	×.	
	PRUEBA	CONTROLADO	SUSTITUIDO
63	Prueba funcional en carretera		
	EXCLUSIVO PARA VEHICULOS CON MOTORIACION ELECTRICA	CONTROLADO	SUSTITUIDO
64	Trampilla de apertura de carga	/	1
65	Cable de carga	/	/
66	Toma de carga		
67	Estado de vida de baterías en porcentaje SOH		
68	Estado de carga SOC	/	/

	INFORMACION DE MANTENIMIENTO	PROXIMO CAMBIO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
71	Aceite, nivel y calidad del mismo	15000 V2		X
72	Filtro de aire	15000 Vm		
73	Filtro de aceite	15000 Kr	X	
74	Filtro de combustible	15000 M	4	

69

70

Test de carga en movimiento

Calefacción adicional

En caso de no llegar al kilometraje indicado en el periodo de 12 meses, recomendamos realizar el mantenimiento una vez pasado dicho plazo.

	COMPROBACION Y VERIFICACION PRE ENTREGA	CONTROLADO
75	Chaleco y triángulos	X
76	Impresión test de batería	X
77	Verificación sensores de presión neumáticos	×
78	Verificación ausencia de testigos de anomalía y reset service si procede	X
79	Tornillo antirrobo si lo equipa	NO
80	Soporte de navegación en caso de disponer de los mismos y equiparlos	
81	Porta matrículas	<

82		FIRMA VENDEDOR	FIRMA COMPRADOR
LIM	IPIEZA FINAL		

83	ENTREGA DE LLAVES JUNTO AL VEHÍCULO	
84	ENTREGA DE MANUALES EN CASO DE DISPONER DE LOS MISMOS	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]

Todos los vehículos se comercializan en el estado estético que se encuentran en exposición.

Recomendamos verificar visualmente el estado de tapicería, pintura y parabrisas, ampliar información con su comercial o solicitar fotografías adicionales.

Recordamos la posibilidad de pintar cualquier pieza adicional por un coste de 90 euros / pieza si así lo desea.

El kilometraje del vehículo es el indicado en el contrato de compraventa y garantía, como parte del compromiso de esta compañía en ofrecer un servicio de máxima calidad, en caso de que el comprador demostrara de forma clara y fehaciente que el kilometraje no es el correcto, la empresa vendedora se compromete a la devolución del importe íntegro abonado del vehículo en un plazo máximo de 48 horas, pasando nuevamente el vehículo a nuestra propiedad, o si el propietario así lo deseara, también se ofrece la posibilidad de cambio del vehículo por otro de nuestro stock, abonando las diferencias que correspondieran. Pasados 12 meses desde la fecha de la venta, se abonaría en tal caso el importe indicado en el libro blanco de tasaciones Ganvam, en la fecha de la devolución.

## INFORME DE TEST =TEST BATERIA= BUENA

REGULAR/STD LIQUIDO BATERIA VOLTAGE: 13.23V 380EN **EXAMEN:** LECTURA: 381EN IR: 7.61mΩ

ESTADO

100%

NIVEL DE CARGA

CODIGO 0005A73LVYWT

CLIENTE:

FECHA DEL TEST: 2024/09/19 13:07:45

POR: