

PUNTOS DE REVISIÓN E INSPECCIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

MATRICULA 1325 KMC KM 136228

FIRMA ASESOR Umino mul

	PARTE INFERIOR DEL VEHÍCULO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
1	Nivel liquido dirección asistida.	20	3031110100
2	Nivel líquido de frenos.	7	
3	Nivel liquido anticongelante.	1	
4	Tren delantero, transmisiones y guardapolvos: Inspección visual fugas de grasa, roturas	2	
5	suspension delantera: Inspección visual amortiguadores, bujes, fuelles, rótulas, etc.	2	
6	Suspension trasera: Inspección visual amortiguadores, bujes, fuelles, etc.	1	
7	Inspección visual PORCENTAJE de vida útil pastillas de freno delanteras	100	a 00.1
8	Inspección visual PORCENTAJE de vida útil pastillas de freno traseras	900, 9	997.
9	Inspección visual y condición de accionamiento embrague acorde a kilometraje y edad	Thubor	
10	Inspección visual fugas externas y estado general del sistema de combustible	X	
11	Inspección visual del sistema de refrigeración, estado mangueras.	X	
12	Inspección visual y condición de accionamiento sistema de dirección.		
13	Comprobación correcto funcionamiento alternador	7	
14	Comprobación correcto funcionamiento motor arranque	2	
15	Estanqueidad Carter	2	
16	Verificación correcto funcionamiento caja de cambios	*	
17	Verificación correcto funcionamiento palanca de cambios	5	
18	Comprobación correcto funcionamiento asistencia ABS – ESP	7	
	ILUMINANCIÓN	CONTROLADO	SUSTITUIDO
19	Funcionamiento luces posición	×	
20	Funcionamiento luces de cruce	4	
21	Funcionamiento luces largas	8	A COMMENT OF STREET
22	Funcionamiento luces antiniebla delantera y trasera	X	
23	Funcionamiento luces de freno	X	
24	Funcionamiento luces de emergencia	X	
25 .	Funcionamiento luces de matrícula	X	
26	Funcionamiento luces de marcha atrás	X	
27	Funcionamiento de iluminación interior	X	
	LAVA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
28	Funcionamiento	X	
29	Nivel liquido	7	
	LIMPIA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
30	Funcionamiento	7	
31	Comprobación de estado de escobillas	2	
	DIAGNOSIS VDO – SISTEMA CAN BUS	CONTROLADO	SUSTITUIDO
32	Test de diagnosis de sistemas presentes	~	3000.00
33	Puesta a cero de mantenimientos – SI PROCEDE	8	
	NEUMATICOS	CONTROLADO	SUSTITUIDO
34	Presión de los neumáticos	2.5	3031110100
35	Profundidad neumático DELANTERO DERECHO	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	E mr
36	Profundidad neumático DELANTERO IZQUIERDO		
30		11	5 mr
37	Profundidad neumático TRASERO DERECHO	1	7 mr

BATERIA	CONTROLADO	SUSTITUIDO
Estado física - roturas, fugas de acido	X	M16-67.0-(0110-017)
Fijación al vehículo y apriete bornes	X	
Carga y nivel - (Adjuntar test impreso)	80	
INTERIOR Y HABITÁCULO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
Funcionamiento freno de mano	X	
Funcionamiento lector CD en caso de equiparlo		
Funcionamiento del claxon		
Funcionamiento de toma corriente - mechero	-	
	Estado física - roturas, fugas de acido Fijación al vehículo y apriete bornes Carga y nivel - (Adjuntar test impreso) INTERIOR Y HABITÁCULO Funcionamiento freno de mano Funcionamiento lector CD en caso de equiparlo Funcionamiento del claxon	Estado física - roturas, fugas de acido Fijación al vehículo y apriete bornes Carga y nivel - (Adjuntar test impreso) INTERIOR Y HABITÁCULO Funcionamiento freno de mano Funcionamiento lector CD en caso de equiparlo Funcionamiento del claxon

46	Presencia de rueda de repuesto o kit anti pinchazos	1 20 11 150	
47	Gato y llave de rueda - SOLO en caso de equipar rueda de repuesto NO KIT INFLADO	KOLDY	
	CARROCERIA Y ACCESIBILIDAD	100	
48	Apertura y ajuste de capó	CONTROLADO	SUSTITUIDO
49	Cerradura puerta delantera conductor – APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	8	
50	Cerradura puerta delantera acompañante - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	>	
51	Cerradura puerta trasera derecha - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	100	
52	Cerradura puerta trasera izquierda - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	X	
53	Funcionamiento elevalunas eléctricos y/o manuales de las puertas que lo equipen	- X	
54	Funcionamiento regulación retrovisores eléctricos y plegado de los mismos	1 0	
55	Articulación de puertas y ajuste correcto	X	100 mm
56	Funcionamiento del mecanismo de ajuste de asientos, altura, inclinación	~	
	ESCAPE	CONTROLADO	SUSTITUIDO
57	Tubos intermedios y final de escape	X	3031110100
58	Silencioso	X	
59	Sensores y conexión de los mismos al cableado	X	
	CLIMATIZACIÓN		
60	Funcionamiento cuadro de mandos aire o climatizador	1	September 1
61	Funcionamiento aire acondicionado FRIO	20	-
62	Funcionamiento aire caliente	1	
1000	PRUEBA	CONTROLADO	SUSTITUIDO
63	Prueba funcional en carretera		

	EXCLUSIVO PARA VEHICULOS CON MOTORIACION ELECTRICA	CONTROLADO	SUSTITUIDO
64	Trampilla de apertura de carga		-
65	Cable de carga		
66	Toma de carga		
67	Estado de vida de baterías en porcentaje SOH		
68	Estado de carga SOC		
69	Test de carga en movimiento		
70	Calefacción adicional		

	INFORMACION DE MANTENIMIENTO	PROXIMO	CAMBIO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
71	Aceite, nivel y calidad del mismo	75000	tim		X
72	Filtro de aire	75000	FIM		X
73	Filtro de aceite	15000	Ku	X	
74	Filtro de combustible	7.5000	KN	X	(前)

En caso de no llegar al kilometraje indicado en el periodo de 12 meses, recomendamos realizar el mantenimiento una vez pasado dicho plazo.

	COMPROBACION Y VERIFICACION PRE ENTREGA	CONTROLADO	
75	Chaleco y triángulos	X	nahatir
76	Impresión test de batería		
77	Verificación sensores de presión neumáticos	20	
78	Verificación ausencia de testigos de anomalía y reset service si procede	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
79	Tornillo antirrobo si lo equipa	NO	
80	Soporte de navegación en caso de disponer de los mismos y equiparlos	建筑	
81	Porta matrículas	X	

82		FIRMA VENDEDOR	FIRMA COMPRADOR	~ <i>j</i>
	LIMPIEZA FINAL			

	Age as a second of the second	
83	ENTREGA DE LLAVES JUNTO AL VEHÍCULO	·制度/高度保险设施。
84	ENTREGA DE MANUALES EN CASO DE DISPONER DE LOS MISMOS	

Todos los vehículos se comercializan en el estado estético que se encuentran en exposición.

Recomendamos verificar visualmente el estado de tapicería, pintura y parabrisas, ampliar información con su comercial o solicitar fotografías adicionales.

Recordamos la posibilidad de pintar cualquier pieza adicional por un coste de 90 euros / pieza si así lo desea.

El kilometraje del vehículo es el indicado en el contrato de compraventa y garantía, como parte del compromiso de esta compañía en ofrecer un servicio de máxima calidad, en caso de que el comprador demostrara de forma clara y fehaciente que el kilometraje no es el correcto, la empresa vendedora se compromete a la devolución del importe íntegro abonado del vehículo en un plazo máximo de 48 horas, pasando nuevamente el vehículo a nuestra propiedad, o si el propietario así lo deseara, también se ofrece la posibilidad de cambio del vehículo por otro de nuestro stock, abonando las diferencias que correspondieran. Pasados 12 meses desde la fecha de la venta, se abonaría en tal caso el importe indicado en el libro blanco de tasaciones Ganvam, en la fecha de la devolución.

INFORME DE TEST =TEST BATERIA= BUENA

REGULAR/STD LIQUIDO BATERIA VOLTAGE: 12.58V **EXAMEN:** 720EN LECTURA: 776EN IR: 3.74 mΩ

ESTADO

100%

NIVEL DE CARGA

CODIGO 000E 9P 2ASC 94

CLIENTE:

FECHA DEL TEST: 2024/10/21 13:37:56

POR: