

SPORTAUTOS**PUNTOS DE REVISIÓN E INSPECCIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO**MATRICULA 2102 LJK
KM 126045FIRMA ASESOR Suis Vilchez

PARTE INFERIOR DEL VEHÍCULO		CONTROLADO	SUSTITUIDO
1	Nivel líquido dirección asistida.	X	
2	Nivel líquido de frenos.	X	
3	Nivel líquido anticongelante.	X	
4	Tren delantero, transmisiones y guardapolvos: Inspección visual fugas de grasa, roturas...	X	
5	Suspensión delantera: Inspección visual amortiguadores, bujes, fuelles, rótulas, etc.	X	
6	Suspensión trasera: Inspección visual amortiguadores, bujes, fuelles, etc.	X	
7	Inspección visual PORCENTAJE de vida útil pastillas de freno delanteras.	X	
8	Inspección visual PORCENTAJE de vida útil pastillas de freno traseras.	50-10	
9	Inspección visual y condición de accionamiento embrague acorde a kilometraje y edad	50-10	
10	Inspección visual fugas externas y estado general del sistema de combustible	X	
11	Inspección visual del sistema de refrigeración, estado mangueras.	X	
12	Inspección visual y condición de accionamiento sistema de dirección.	X	
13	Comprobación correcto funcionamiento alternador	X	
14	Comprobación correcto funcionamiento motor arranque	X	
15	Estanqueidad Carter	X	
16	Verificación correcto funcionamiento caja de cambios	X	
17	Verificación correcto funcionamiento palanca de cambios	X	
18	Comprobación correcto funcionamiento asistencia ABS - ESP...	X	
ILUMINACIÓN		CONTROLADO	SUSTITUIDO
19	Funcionamiento luces posición	X	
20	Funcionamiento luces de cruce	X	
21	Funcionamiento luces largas	X	
22	Funcionamiento luces antiniebla delantera y trasera	X	
23	Funcionamiento luces de freno	X	
24	Funcionamiento luces de emergencia	X	
25	Funcionamiento luces de matrícula	X	
26	Funcionamiento luces de marcha atrás	X	
27	Funcionamiento de iluminación interior	X	
LAVA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO		CONTROLADO	SUSTITUIDO
28	Funcionamiento	X	
29	Nivel líquido	X	
LIMPIA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO		CONTROLADO	SUSTITUIDO
30	Funcionamiento	X	
31	Comprobación de estado de escobillas	X	
DIAGNOSIS VDO - SISTEMA CAN BUS		CONTROLADO	SUSTITUIDO
32	Test de diagnosis de sistemas presentes	X	X
33	Puesta a cero de mantenimientos - SI PROCEDE	X	
NEUMATICOS		CONTROLADO	SUSTITUIDO
34	Presión de los neumáticos	X	
35	Profundidad neumático DELANTERO DERECHO	2,5	
36	Profundidad neumático DELANTERO IZQUIERDO	2,5	7 mm
37	Profundidad neumático TRASERO DERECHO	2,5	7 mm
38	Profundidad neumático TRASERO IZQUIERDO	2,5	7 mm
BATERIA		CONTROLADO	SUSTITUIDO
39	Estado física - roturas, fugas de acido	X	
40	Fijación al vehículo y apriete bornes	X	
41	Carga y nivel - (Adjuntar test impreso)	X	
INTERIOR Y HABITÁCULO		CONTROLADO	SUSTITUIDO
42	Funcionamiento freno de mano	X	
43	Funcionamiento lector CD en caso de equiparlo	X	
44	Funcionamiento del claxon	X	
45	Funcionamiento de toma corriente - mechero	X	

46	Presencia de rueda de repuesto o kit anti pinchazos			
47	Gato y llave de rueda - SOLO en caso de equipar rueda de repuesto NO KIT INFLADO			KIT KIT
CARROCERIA Y ACCESIBILIDAD				
48	Apertura y ajuste de capó		CONTROLADO	SUSTITUIDO
49	Cerradura puerta delantera conductor - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR		X	
50	Cerradura puerta delantera acompañante - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR		X	
51	Cerradura puerta trasera derecha - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR		X	
52	Cerradura puerta trasera izquierda - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR		X	
53	Funcionamiento elevallunas eléctricos y/o manuales de las puertas que lo equipen		X	
54	Funcionamiento regulación retrovisores eléctricos y plegado de los mismos		X	
55	Articulación de puertas y ajuste correcto		X	
56	Funcionamiento del mecanismo de ajuste de asientos, altura, inclinación...		X	
ESCAPE				
57	Tubos intermedios y final de escape		CONTROLADO	SUSTITUIDO
58	Silencioso		X	
59	Sensores y conexión de los mismos al cableado		X	
CLIMATIZACIÓN				
60	Funcionamiento cuadro de mandos aire o climatizador		X	
61	Funcionamiento aire acondicionado FRIO		X	
62	Funcionamiento aire caliente		X	
PRUEBA				
63	Prueba funcional en carretera		CONTROLADO	SUSTITUIDO

EXCLUSIVO PARA VEHICULOS CON MOTORIACION ELECTRICA				
64	Trampilla de apertura de carga		CONTROLADO	SUSTITUIDO
65	Cable de carga		/	/
66	Toma de carga		/	/
67	Estado de vida de baterías en porcentaje SOH		/	/
68	Estado de carga SOC		/	/
69	Test de carga en movimiento		/	/
70	Calefacción adicional		/	/

INFORMACION DE MANTENIMIENTO		PROXIMO CAMBIO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
71	Aceite, nivel y calidad del mismo	15.000 Km		
72	Filtro de aire	15.000 Km		X
73	Filtro de aceite	15.000 Km	X	X
74	Filtro de combustible	15.000 Km	X	

En caso de no llegar al kilometraje indicado en el periodo de 12 meses, recomendamos realizar el mantenimiento una vez pasado dicho plazo.

COMPROBACION Y VERIFICACION PRE ENTREGA			CONTROLADO
75	Chaleco y triángulos		X
76	Impresión test de batería		X
77	Verificación sensores de presión neumáticos		X
78	Verificación ausencia de testigos de anomalía y reset service si procede		X
79	Tornillo antirrobo si lo equipa		X
80	Soporte de navegación en caso de disponer de los mismos y equiparlos		NO
81	Porta matrículas		X

82	<input type="checkbox"/>	FIRMA VENDEDOR	FIRMA COMPRADOR
	LIMPIEZA FINAL		

83	ENTREGA DE LLAVES JUNTO AL VEHICULO
84	ENTREGA DE MANUALES EN CASO DE DISPONER DE LOS MISMOS

Todos los vehículos se comercializan en el estado estético que se encuentran en exposición.

Recomendamos verificar visualmente el estado de tapicería, pintura y parabrisas, ampliar información con su comercial o solicitar fotografías adicionales.

Recordamos la posibilidad de pintar cualquier pieza adicional por un coste de 90 euros / pieza si así lo desea.

El kilometraje del vehículo es el indicado en el contrato de compraventa y garantía, como parte del compromiso de esta compañía en ofrecer un servicio de máxima calidad, en caso de que el comprador demostrara de forma clara y fehaciente que el kilometraje no es el correcto, la empresa vendedora se compromete a la devolución del importe íntegro abonado del vehículo en un plazo máximo de 48 horas, pasando nuevamente el vehículo a nuestra propiedad, o si el propietario así lo deseara, también se ofrece la posibilidad de cambio del vehículo por otro de nuestro stock, abonando las diferencias que correspondieran. Pasados 12 meses desde la fecha de la venta, se abonaría en tal caso el importe indicado en el libro blanco de tasaciones Garvam, en la fecha de la devolución.

INFORME DE TEST
=TEST BATERIA=

BUENA

REGULAR/STD
LIQUIDO BATERIA
VOLTAGE: 12.49V
EXAMEN: 680EN
LECTURA: 641EN
IR: 4.53mΩ

ESTADO
■■■■■■■■■□ 94%

NIVEL DE CARGA
■■■■■■■■■□□ 86%

CODIGO
000L9MKVAF5



CLIENTE:

FECHA DEL TEST:
2024/11/04
16:18:51

POR: