

## PUNTOS DE REVISIÓN E INSPECCIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

MATRICULA 3565 LDN KM 77727

FIRMA ASESOR Teo

in the second	PARTE INFERIOR DEL VEHÍCULO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
1	Nivel liquido dirección asistida.	$\sim$	
2	Nivel líquido de frenos.	$\alpha$	
3			
4	Tren delantero, transmisiones y guardapolvos: Inspección visual fugas de grasa, roturas	$\sim$	
5	Suspensión delantera: Inspección visual amortiguadores, bujes, fuelles, rótulas, etc.	$\propto$	
6	Suspensión trasera: Inspección visual amortiguadores, bujes, fuelles, etc.	0X	
7	Inspección visual PORCENTAJE de vida útil pastillas de freno delanteras.	60%	
8	Inspección visual PORCENTAJE de vida útil pastillas de freno traseras.	40%	
9	Inspección visual y condición de accionamiento embrague acorde a kilometraje y edad	X	
10	Inspección visual fugas externas y estado general del sistema de combustible	0X	
11	Inspección visual del sistema de refrigeración, estado mangueras.	X	
12	Inspección visual y condición de accionamiento sistema de dirección.	OX.	
13	Comprobación correcto funcionamiento alternador	a i	
14	Comprobación correcto funcionamiento motor arranque	$\propto$	
15	Estanqueidad Carter	~	
16	Verificación correcto funcionamiento caja de cambios	0	
17	Verificación correcto funcionamiento palanca de cambios	$\sim$	
18	Comprobación correcto funcionamiento asistencia ABS – ESP	$\sim$	
植物	ILUMINANCIÓN	CONTROLADO	SUSTITUIDO
19	Funcionamiento luces posición	~	
20	Funcionamiento luces de cruce	$\sim$	
21	Funcionamiento luces largas	~	
22	Funcionamiento luces antiniebla delantera y trasera	d	4
23	Funcionamiento luces de freno	$\sim$	
24	Funcionamiento luces de emergencia	~	
25 26	Funcionamiento luces de matrícula	~	X
27	Funcionamiento luces de marcha atrás	$\sim$	
21	Funcionamiento de iluminación interior	~	
20	LAVA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
28	Funcionamiento	$\alpha$	
29	Nivel liquido	$\sim$	
20	LIMPIA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
30	Funcionamiento	Ø	
31	Comprobación de estado de escobillas	2	$\propto$
22	DIAGNOSIS VDO – SISTEMA CAN BUS	CONTROLADO	SUSTITUIDO
32	Test de diagnosis de sistemas presentes	$\sim$	A.
33	Puesta a cero de mantenimientos – SI PROCEDE	$\propto$	
24	NEUMATICOS	CONTROLADO	SUSTITUIDO
34	Presión de los neumáticos	X	
35	Profundidad neumático DELANTERO DERECHO	7,5	4 mn
36	Profundidad neumático DELANTERO IZQUIERDO	2,5	4 mn
37	Profundidad neumático TRASERO DERECHO Profundidad neumático TRASERO IZQUIERDO	2,5	5 mn
38			

3.412	BATERIA	CONTROLADO	SUSTITUIDO
39	Estado física - roturas, fugas de acido	2	3031110100
40	Fijación al vehículo y apriete bornes	R	
41	Carga y nivel - (Adjuntar test impreso)	-	
	INTERIOR Y HABITÁCULO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
42	Funcionamiento freno de mano		3031110100
43	Funcionamiento lector CD en caso de equiparlo		
44	Funcionamiento del claxon	$\sim$	
45	Funcionamiento de toma corriente - mechero		

	a a	- h	
46	Presencia de rueda de repuesto o kit anti pinchazos	Predly	
47	Gato y llave de rueda - SOLO en caso de equipar rueda de repuesto NO KIT INFLADO	0	
47	CARROCERIA Y ACCESIBILIDAD	CONTROLADO	SUSTITUIDO
48	Apertura y ajuste de capó	OK.	
49	Cerradura puerta delantera conductor – APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	0	
50	Cerradura puerta delantera acompañante - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	$\alpha$	
51	Cerradura puerta trasera derecha - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	0	
	Cerradura puerta trasera defecta A ERIORA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	OX.	
52	Funcionamiento elevalunas eléctricos y/o manuales de las puertas que lo equipen	×	
53	Funcionamiento elevalurias electricos y/o mandales de las pacitas que la equipario.  Funcionamiento regulación retrovisores eléctricos y plegado de los mismos	0	
54		1X	
55	Articulación de puertas y ajuste correcto	1	
56	Funcionamiento del mecanismo de ajuste de asientos, altura, inclinación	CONTROLADO	SUSTITUIDO
	ESCAPE	CONTROLADO	3031110100
57	Tubos intermedios y final de escape		
58	Silencioso	$\sim$	
59	Sensores y conexión de los mismos al cableado	$\sim$	
1.53	CLIMATIZACIÓN	18536	100000000000000000000000000000000000000
60	Funcionamiento cuadro de mandos aire o climatizador	~	
61	Funcionamiento aire acondicionado FRIO	X	
62	Funcionamiento aire caliente	X	2
No.	PRUEBA	CONTROLADO	SUSTITUIDO
63	Prueba funcional en carretera		-

	EXCLUSIVO PARA VEHICULOS CON MOTORIACION ELECTRICA	CONTROLADO	SUSTITUIDO
64	Trampilla de apertura de carga	111	4.
65	Cable de carga	1///	41
66	Toma de carga	0/1	///
67	Estado de vida de baterías en porcentaje SOH		0//
68	Estado de carga SOC	0/1	//
69	Test de carga en movimiento	0/	10
70	Calefacción adicional		(

7.71.7912.311	INFORMACION DE MANTENIMIENTO	PROXIMO CAMBIO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
71	Aceite, nivel y calidad del mismo	15,000	0	a
72	Filtro de aire	15.000	~	X
73	Filtro de aceite	(5,000	No.	
74	Filtro de combustible	lsage	0	

En caso de no llegar al kilometraje indicado en el periodo de 12 meses, recomendamos realizar el mantenimiento una vez pasado dicho plazo.

	COMPROBACION Y VERIFICACION PRE ENTREGA	CONTROLADO	
75	Chaleco y triángulos		- 63
76	Impresión test de batería		
77	Verificación sensores de presión neumáticos		
78	Verificación ausencia de testigos de anomalía y reset service si procede		
79	Tornillo antirrobo si lo equipa		
80	Soporte de navegación en caso de disponer de los mismos y equiparlos		
81	Porta matrículas	<b>经</b> 基本	The state of the s

82	FIRMA VENDEDOR	FIRMA COMPRADOR
LIMPIEZA FINAL	*	
The state of the s	2	

83	ENTREGA DE LLAVES JUNTO AL VEHÍCULO	
84	ENTREGA DE MANUALES EN CASO DE DISPONER DE LOS MISMOS	

Todos los vehículos se comercializan en el estado estético que se encuentran en exposición.

Recomendamos verificar visualmente el estado de tapicería, pintura y parabrisas, ampliar información con su comercial o solicitar fotografías adicionales.

Recordamos la posibilidad de pintar cualquier pieza adicional por un coste de 90 euros / pieza si así lo desea.

El kilometraje del vehículo es el indicado en el contrato de compraventa y garantía, como parte del compromiso de esta compañía en ofrecer un servicio de máxima calidad, en caso de que el comprador demostrara de forma clara y fehaciente que el kilometraje no es el correcto, la empresa vendedora se compromete a la devolución del importe íntegro abonado del vehículo en un plazo máximo de 48 horas, pasando nuevamente el vehículo a nuestra propiedad, o si el propietario así lo deseara, también se ofrece la posibilidad de cambio del vehículo por otro de nuestro stock, abonando las diferencias que correspondieran. Pasados 12 meses desde la fecha de la venta, se abonaría en tal caso el importe indicado en el libro blanco de tasaciones Ganvam, en la fecha de la devolución.

INFORME DE TEST =TEST BATERIA=

## BUENA

REGULAR/STD LIQUIDO BATERIA VOLTAGE: 12.44V EXAMEN: 760EN LECTURA: 776EN IR: 3.74 mΩ

ESTADO 100%

NIVEL DE CARGA

CODIGO 000E9L6AY06G

CLIENTE:

FECHA DEL TEST: 2024/11/26 16:59:03

POR: