

## PUNTOS DE REVISIÓN E INSPECCIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

MATRICULA 0055 LJK KM\_1475 41

FIRMA ASESOR Suis Villahez

	PARTE INFERIOR DEL VEHÍCULO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
1	Nivel liquido dirección asistida.		La constitución de la constituci
2	Nivel líquido de frenos.	0	
3	Nivel liquido anticongelante.	<b>*</b>	
4	Tren delantero, transmisiones y guardapolvos: Inspección visual fugas de grasa, roturas	×	
5	Suspensión delantera: Inspección visual amortiguadores, bujes, fuelles, rótulas, etc.	8	
6	Suspensión trasera: Inspección visual amortiguadores, bujes, fuelles, etc.	V	
7	Inspección visual PORCENTAJE de vida útil pastillas de freno delanteras.	50%	
8	Inspección visual PORCENTAJE de vida útil pastillas de freno traseras.	80.1.	
9	Inspección visual y condición de accionamiento embrague acorde a kilometraje y edad	00%	
10	Inspección visual fugas externas y estado general del sistema de combustible	6	
11	Inspección visual del sistema de refrigeración, estado mangueras.	-	
12	Inspección visual y condición de accionamiento sistema de dirección.	X .	
13	Comprobación correcto funcionamiento alternador	X	
14	Comprobación correcto funcionamiento motor arranque	\\	
15	Estanqueidad Carter	<del>\</del>	
16	Verificación correcto funcionamiento caja de cambios	X	
17	Verificación correcto funcionamiento palanca de cambios	×	
18	Comprobación correcto funcionamiento asistencia ABS – ESP	X	
	ILUMINANCIÓN	CONTROLADO	SUSTITUIDO
19	Funcionamiento luces posición	V	
20	Funcionamiento luces de cruce	<b>~</b>	
21	Funcionamiento luces largas	X	
22	Funcionamiento luces antiniebla delantera y trasera	×	
23	Funcionamiento luces de freno	×	
24	Funcionamiento luces de emergencia	×	
25	Funcionamiento luces de matrícula	<b>&gt;</b>	
26	Funcionamiento luces de marcha atrás	×	
27	Funcionamiento de iluminación interior	<b>\</b>	
猎兽	LAVA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
28	Funcionamiento	X	
29	Nivel liquido	0	
	LIMPIA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
30	Funcionamiento	~	
31	Comprobación de estado de escobillas	<b>-</b>	× ,
	DIAGNOSIS VDO – SISTEMA CAN BUS	CONTROLADO	SUSTITUIDO
32	Test de diagnosis de sistemas presentes	X	3031110130
33	Puesta a cero de mantenimientos – SI PROCEDE	$\rightarrow$	
	NEUMATICOS	CONTROLADO	SUSTITUIDO
34	Presión de los neumáticos	0.7	3031110100
35	Profundidad neumático DELANTERO DERECHO	45	Li mm
36	Profundidad neumático DELANTERO IZQUIERDO	(1)	
37	Profundidad neumático TRASERO DERECHO	45	4 mm
		215	† mm
	Profundidad neumático TRASERO IZOLUERDO	11/	7
38	Profundidad neumático TRASERO IZQUIERDO	2,5	7 mm

	BATERIA	CONTROLADO	SUSTITUIDO
39	Estado física - roturas, fugas de acido	7	1
40	Fijación al vehículo y apriete bornes	4	
41	Carga y nivel - (Adjuntar test impreso)	×	
	INTERIOR Y HABITÁCULO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
42	Funcionamiento freno de mano	×	
43	Funcionamiento lector CD en caso de equiparlo	14	
44	Funcionamiento del claxon	1	
45	Funcionamiento de toma corriente - mechero	X	

46	Presencia de rueda de repuesto o kit anti pinchazos		
47	Gato v llave de rueda - COLO en esta anti pinchazos	Kil	1
	Gato y llave de rueda - SOLO en caso de equipar rueda de repuesto NO KIT INFLADO  CARROCERIA Y ACCESIBILIDAD	Kit	
48	Apertura y ajuste de capó	CONTROLADO	SUSTITUIDO
49	Cerradura puerta delantera conductor	X	
50	Cerradura puerta delantera conductor – APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	4	
51	Cerradura puerta delantera acompañante - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR  Cerradura puerta traspra derocha.	X	
52	The packet of discial delectia - Appriliga V Cieppe Decor Interplant	4	
53	Cerradura puerta trasera izquierda - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	X	
54	Funcionamiento elevalunas eléctricos y/o manuales de las puertas que lo equipen	1X	
55	· differential regulation retrovisores electricos y plagado de las estados	X	
56	Autocalación de puertas y ajuste correcto	×	
STORES	Funcionamiento del mecanismo de ajuste de asientos, altura, inclinación	X	
57	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	CONTROLADO	SUSTITUIDO
58	Tubos intermedios y final de escape Silencioso	T V	
59	Sensores y conexión de los mismos al cableado	X	
	CLIMATIZACIÓN	X	1816 ANT OLDER
60	Funcionamiento cuadro de mandos aire o climatizador	X	
61	Funcionamiento aire acondicionado FRIO	X	
62	Funcionamiento aire caliente	×	
	PRUEBA	X	
63	Prueba funcional en carretera	CONTROLADO	SUSTITUIDO
	EXCLUSIVO PARA VEHICULOS CON MOTORIASION TITA		

	EXCLUSIVO PARA VEHICULOS CON MOTORIACION ELECTRICA	The second second second	
64	Trampilla de apertura de carga	CONTROLADO	SUSTITUIDO
65	Cable de carga		/
66	Toma de carga		/
67	Estado de vida de baterías en porcentaje SOH		
68	Estado de carga SOC		
69	Test de carga en movimiento		/
70	Calefacción adicional	/	/

	INFORMACION DE MANTENIMIENTO	PROXIMO CAMBIO	CONTROLADO	CHATITUDA
71	Aceite, nivel y calidad del mismo	1000	CONTROLADO	SUSTITUIDO
72	Filtro de aire	1500015		- X
73	Filtro de aceite	100016	Y	X
74	Filtro de combustible	10000		75/62/26/30/26

En caso de no llegar al kilometraje indicado en el periodo de 12 meses, recomendamos realizar el mantenimiento una vez pasado dicho plazo.

	COMPROBACION Y VERIFICACION PRE ENTREGA	CONTROLADO
75	Chaleco y triángulos	X
76	Impresión test de batería	
77	Verificación sensores de presión neumáticos	
78	Verificación ausencia de testigos de anomalía y reset service si procede	1 2
79	Tornillo antirrobo si lo equipa	No
80	Soporte de navegación en caso de disponer de los mismos y equiparlos	üğ
81	Porta matrículas	No.

82	FIRMA VENDEDOR	FIRMA COMPRADOR
LIMPIEZA FINAL		-

83	ENTREGA DE LLAVES JUNTO AL VEHÍCULO	<b>一种自己的现在分词</b>
84	ENTREGA DE MANUALES EN CASO DE DISPONER DE LOS MISMOS	
		A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

Todos los vehículos se comercializan en el estado estético que se encuentran en exposición.

Recomendamos verificar visualmente el estado de tapicería, pintura y parabrisas, ampliar información con su comercial o solicitar fotografías adicionales.

Recordamos la posibilidad de pintar cualquier pieza adicional por un coste de 90 euros / pieza si así lo desea.

El kilometraje del vehículo es el indicado en el contrato de compraventa y garantía, como parte del compromiso de esta compañía en ofrecer un servicio de máxima calidad, en caso de que el comprador demostrara de forma clara y fehaciente que el kilometraje no es el correcto, la empresa vendedora se compromete a la devolución del importe íntegro abonado del vehículo en un plazo máximo de 48 horas, pasando nuevamente el vehículo a nuestra propiedad, o si el propietario así lo deseara, también se ofrece la posibilidad de cambio del vehículo por otro de nuestro stock, abonando las diferencias que correspondieran. Pasados 12 meses desde la fecha de la venta, se abonaría en tal caso el importe indicado en el libro blanco de tasaciones Ganvam, en la fecha de la devolución.

INFORME DE TEST ETEST BATERIAE BUENA-RECARGAR

REGULAR/STD LIQUIDO BATERIA VOLTAGE: 12.25V EXAMEN: 760EN LECTURA: 725EN IR: 4.00 m \( \Omega\$

ESTADO

NIVEL DE CARGA

CODIGO 001450EBZBH1

CLIENTE:

FECHA DEL TEST: 2024/12/12 12:57:48

POR: