

PUNTOS DE REVISIÓN E INSPECCIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

MATRICULA 440C 043 KM 80351

FIRMA ASESOR Suis Vilchez

	PARTE INFERIOR DEL VEHÍCULO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
1	Nivel liquido dirección asistida.	X	
2	Nivel líquido de frenos.	7	
3	Nivel liquido anticongelante.	4	
4	Tren delantero, transmisiones y guardapolvos: Inspección visual fugas de grasa, roturas	X	
5	Suspensión delantera: Inspección visual amortiguadores, bujes, fuelles, rótulas, etc.	4	
6	Suspensión trasera: Inspección visual amortiguadores, bujes, fuelles, etc.	4	
7	Inspección visual PORCENTAJE de vida útil pastillas de freno delanteras.	70%	
8	Inspección visual PORCENTAJE de vida útil pastillas de freno traseras.	70.10	
9	Inspección visual y condición de accionamiento embrague acorde a kilometraje y edad	X	
10	Inspección visual fugas externas y estado general del sistema de combustible		
11	Inspección visual del sistema de refrigeración, estado mangueras.	6	
12	Inspección visual y condición de accionamiento sistema de dirección.	1	
	Comprobación correcto funcionamiento alternador	T	
13	Comprobación correcto funcionamiento motor arranque	1	
15	Estangueidad Carter	/	
16	Verificación correcto funcionamiento caja de cambios	14	
17	Verificación correcto funcionamiento palanca de cambios	X	
18	Comprobación correcto funcionamiento asistencia ABS – ESP	4	
10	ILUMINANCIÓN	CONTROLADO	SUSTITUIDO
19	Funcionamiento luces posición	X	
20	Funcionamiento luces de cruce	4	
21	Funcionamiento luces largas	4	
22	Funcionamiento luces antiniebla delantera y trasera	X	
23	Funcionamiento luces de freno	4	
24	Funcionamiento luces de emergencia	X	
25	Funcionamiento luces de matrícula	X	
26	Funcionamiento luces de marcha atrás	X	
27	Funcionamiento de iluminación interior	1	
21	LAVA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
28	Funcionamiento	X	
29	Nivel liquido	4	
29	LIMPIA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
20	Funcionamiento	X	
30	Comprobación de estado de escobillas	1	
31	DIAGNOSIS VDO – SISTEMA CAN BUS	CONTROLADO	SUSTITUIDO
22		X	- 8,1 6,1
32	Test de diagnosis de sistemas presentes Puesta a cero de mantenimientos — SI PROCEDE	X	
33		CONTROLADO	SUSTITUIDO
	NEUMATICOS	7.5	
34	Presión de los neumáticos Profundidad neumático DELANTERO DERECHO	170	mı
35		75	1 m
36	Profundidad neumático DELANTERO IZQUIERDO Profundidad neumático TRASERO DERECHO	7/2	8 m
37	Profundidad neumático TRASERO DERECHO	(/7	8 m

	BATERIA	CONTROLADO	SUSTITUIDO
330		X	
39	Estado física - roturas, fugas de acido		
40	Fijación al vehículo y apriete bornes	1	
41	Carga y nivel - (Adjuntar test impreso)	CONTROLADO	SUSTITUIDO
	INTERIOR Y HABITÁCULO	CONTROLADO	3031110100
42	Funcionamiento freno de mano		
43	Funcionamiento lector CD en caso de equiparlo		-
44	Funcionamiento del claxon	4	
45	Funcionamiento de toma corriente - mechero		
10			

46	Presencia de rueda de repuesto o kit anti pinchazos		KIT		
47	Gato y llave de rueda - SOLO en caso de equipar rueda de repuesto NO KIT IN	FLADO	Bit		
	CARROCERIA Y ACCESIBILIDAD		CONTROLADO	SUSTITUIDO	
48	Apertura y ajuste de capó		X		
49	Cerradura puerta delantera conductor – APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERI	OR	X		
50	Cerradura puerta delantera acompañante - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXT	TERIOR	× ×		
51	Cerradura puerta trasera derecha - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR		X		
52	Cerradura puerta trasera izquierda - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR		X		
53	Funcionamiento elevalunas eléctricos y/o manuales de las puertas que lo equipen		X		
54	Funcionamiento regulación retrovisores eléctricos y plegado de los mismos		X		
55	Articulación de puertas y ajuste correcto		X		
56	Funcionamiento del mecanismo de ajuste de asientos, altura, inclinación		X		
	ESCAPE		CONTROLADO	SUSTITUIDO	
57	Tubos intermedios y final de escape		X		
58	Silencioso		X		
59	Sensores y conexión de los mismos al cableado		X		
	CLIMATIZACIÓN		4		
60	Funcionamiento cuadro de mandos aire o climatizador		X		
61	Funcionamiento aire acondicionado FRIO		X		
62	Funcionamiento aire caliente		X		
	PRUEBA		CONTROLADO	O SUSTITUIDO	
63	Prueba funcional en carretera		an	-	
	EXCLUSIVO PARA VEHICULOS CON MOTORIACION ELECTRICA		CONTROLAD	O SUSTITUIDO	
64	Trampilla de apertura de carga				
65	Cable de carga		5		
66	Toma de carga				
67	Estado de vida de baterías en porcentaje SOH Estado de carga SOC			-	
68			/		
69	Test de carga en movimiento			/	
70	Calefacción adicional				
	INFORMACION DE MANTENIMIENTO PROXIMO CAMB	10	CONTROLADO	SUSTITUIDO	
71	Aceite, nivel y calidad del mismo	~			
72	Filtro de aire	~		X	
73	Filtro de aceite	7	X		
74	Filtro de combustible	~	7		
En cace	o de no llegar al kilometraje indicado en el periodo de 12 meses, recomendamos realizar e	el manteni	miento una vez pa	sado dicho plazo	
Ell Casc	COMPROBACION Y VERIFICACION PRE ENTREGA		CONTROLAD	00	
75	Chaleco y triángulos		X		
76	Impresión test de batería		×		
77	Verificación sensores de presión neumáticos		1		
78	Verificación ausencia de testigos de anomalía y reset service si procede		X		
79			No		
80	Tornillo antirrobo si lo equipa Soporte de navegación en caso de disponer de los mismos y equiparlos		4		
81	Porta matrículas		X		
01	Forta matriculas				
82	LIMPIEZA FINAL FIRMA VENDEDOR FIRM		IRMA COMPRAD	MA COMPRADOR	
83	ENTREGA DE LLAVES JUNTO AL VEHÍCULO				

Todos los vehículos se comercializan en el estado estético que se encuentran en exposición.

Recomendamos verificar visualmente el estado de tapicería, pintura y parabrisas, ampliar información con su comercial o solicitar fotografías adicionales.

Recordamos la posibilidad de pintar cualquier pieza adicional por un coste de 90 euros / pieza si así lo desea.

El kilometraje del vehículo es el indicado en el contrato de compraventa y garantía, como parte del compromiso de esta compañía en ofrecer un servicio de máxima calidad, en caso de que el comprador demostrara de forma clara y fehaciente que el kilometraje no es el correcto, la empresa vendedora se compromete a la devolución del importe íntegro abonado del vehículo en un plazo máximo de 48 horas, pasando nuevamente el vehículo a nuestra propiedad, o si el propietario así lo deseara, también se ofrece la posibilidad de cambio del vehículo por otro de nuestro stock, abonando las diferencias que correspondieran. Pasados 12 meses desde la fecha de la venta, se abonaría en tal caso el importe indicado en el libro blanco de tasaciones Ganvam, en la fecha de la devolución.

BT300P

INFORME TEST

PRUEBA DE LA BATERÍA

BIEN, CARGA

CARGO: 73%

VOLTIOS: 12.44V

SALUD: 100%

MFDIDC: 800A

DEFINIR VALOR: EN

NOMINAL: 720A

TYPE: BATERIA REGULAR
RÉSI.INTERNE: 3.47m2

SN: 13005684L101EU