

PUNTOS DE REVISIÓN E INSPECCIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

MATRICULA 2133 LKV KM 87007

FIRMA ASESOR Suis Vilchez

	PARTE INFERIOR DEL VEHÍCULO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
1	Nivel liquido dirección asistida.	X	
2	Nivel líquido de frenos.	X	
3	Nivel liquido anticongelante.	X	
4	Tren delantero, transmisiones y guardapolvos: Inspección visual fugas de grasa, roturas	X	
5	Suspensión delantera: Inspección visual amortiguadores, bujes, fuelles, rótulas, etc.	X	
6	Suspensión trasera: Inspección visual amortiguadores, bujes, fuelles, etc.		
7	Inspección visual PORCENTAJE de vida útil pastillas de freno delanteras.	90%	
8	Inspección visual PORCENTAJE de vida útil pastillas de freno traseras.	90%	
9	Inspección visual y condición de accionamiento embrague acorde a kilometraje y edad	109	
10	Inspección visual fugas externas y estado general del sistema de combustible		
11	Inspección visual del sistema de refrigeración, estado mangueras.		
12	Inspección visual y condición de accionamiento sistema de dirección.		
13	Comprobación correcto funcionamiento alternador		
14	Comprobación correcto funcionamiento motor arranque	7	
15	Estanqueidad Carter	X	
16	Verificación correcto funcionamiento caja de cambios	X	
17	Verificación correcto funcionamiento palanca de cambios	X	
18	Comprobación correcto funcionamiento asistencia ABS – ESP	X	
	ILUMINANCIÓN	CONTROLADO	SUSTITUIDO
19	Funcionamiento luces posición	✓	
20	Funcionamiento luces de cruce		
21	Funcionamiento luces largas	X	
22	Funcionamiento luces antiniebla delantera y trasera	X	
23	Funcionamiento luces de freno	X	
24	Funcionamiento luces de emergencia	X	
25	Funcionamiento luces de matrícula	X	
26	Funcionamiento luces de marcha atrás	X	
27	Funcionamiento de iluminación interior	X	
	LAVA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
28	Funcionamiento	X	
29	Nivel liquido	X	
	LIMPIA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
30	Funcionamiento	V	
31	Comprobación de estado de escobillas		V
<u> </u>	DIAGNOSIS VDO – SISTEMA CAN BUS	CONTROLADO	SUSTITUIDO
32	Test de diagnosis de sistemas presentes	1	
33	Puesta a cero de mantenimientos – SI PROCEDE		
	NEUMATICOS	CONTROLADO	SUSTITUIDO
34	Presión de los neumáticos	01	
35	Profundidad neumático DELANTERO DERECHO	45	
	Profundidad neumático DELANTERO IZQUIERDO	215 5 m	
36	Profundidad neumático DELANTERO IZQUIERDO Profundidad neumático TRASERO DERECHO	2,5	Ç m
27	L PROTUDATA A POLIMATICA I DASEDIA INEDEL MA	7. (· n
37 38	Profundidad neumático TRASERO DERECHO Profundidad neumático TRASERO IZQUIERDO	43	4 m

	BATERIA	CONTROLADO	SUSTITUIDO
39	Estado física - roturas, fugas de acido	<u> </u>	
40	Fijación al vehículo y apriete bornes	× .	
41	Carga y nivel - (Adjuntar test impreso)	1 /	
	INTERIOR Y HABITÁCULO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
42	Funcionamiento freno de mano	X	
43	Funcionamiento lector CD en caso de equiparlo	<u> </u>	
44	Funcionamiento del claxon	X	
45	Funcionamiento de toma corriente - mechero	4	

46	Presencia de rueda de repuesto o kit anti pinchazos	Rueda		
47	Gato y llave de rueda - SOLO en caso de equipar rueda de repuesto NO KIT INFLADO	7		
	CARROCERIA Y ACCESIBILIDAD	CONTROLADO	SUSTITUIDO	
48	Apertura y ajuste de capó	X		
49	Cerradura puerta delantera conductor – APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	X		
50	Cerradura puerta delantera acompañante - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	X		
51	Cerradura puerta trasera derecha - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	×		
52	Cerradura puerta trasera izquierda - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	X		
53	Funcionamiento elevalunas eléctricos y/o manuales de las puertas que lo equipen			
54	Funcionamiento regulación retrovisores eléctricos y plegado de los mismos	1		
55	Articulación de puertas y ajuste correcto	X		
56	Funcionamiento del mecanismo de ajuste de asientos, altura, inclinación	1		
	ESCAPE	CONTROLADO	SUSTITUIDO	
57	Tubos intermedios y final de escape		303,110,00	
58	Silencioso	×		
59	Sensores y conexión de los mismos al cableado			
	CLIMATIZACIÓN	1 R		
60	Funcionamiento cuadro de mandos aire o climatizador	(V		
61	Funcionamiento aire acondicionado FRIO	~		
62	Funcionamiento aire caliente			
	PRUEBA	CONTROLADO	SUSTITUIDO	
63	Prueba funcional en carretera	CONTROLADO	3031110100	
	EXCLUSIVO PARA VEHICULOS CON MOTORIACION ELECTRICA	CONTROLADO	SUSTITUIDO	
64	Trampilla de apertura de carga	CONTROLADO	3031110100	
65	Cable de carga			
66	Toma de carga			
67				
68	Estado de vida de baterías en porcentaje SOH Estado de carga SOC			
69		/		
70	Test de carga en movimiento Calefacción adicional	/		
70	Calefaccion adicional	1	/	
	INFORMACION DE MANTENIMIENTO PROXIMO CAMBIO COM	ITPOLADO 6	HETITURO	
71	Aceite, nivel y calidad del mismo	ITROLADO S	USTITUIDO	
72	Filtro de aire			
73	Filtro de aceite			
74	Filtro de combustible	\rightarrow		
		\wedge		
En caso	de no llegar al kilometraje indicado en el periodo de 12 meses, recomendamos realizar el mantenimien	to una vez pasado	o dicho plazo.	
	COMPROBACION Y VERIFICACION PRE ENTREGA	CONTROLADO	and the second	
75	Chaleco y triángulos	X		
76	Impresión test de batería	X		
77	Verificación sensores de presión neumáticos			
78	Verificación ausencia de testigos de anomalía y reset service si procede			
79	Tornillo antirrobo si lo equipa			
80	Soporte de navegación en caso de disponer de los mismos y equiparlos	W7		
81	Porta matrículas	- 12		
82	FIRMA VENDEDOR FIRMA			
	LIMPIEZA FINAL			
83	ENTREGA DE LLAVES JUNTO AL VEHÍCULO			
84	ENTREGA DE MANUALES EN CASO DE DISPONER DE LOS MISMOS			

Todos los vehículos se comercializan en el estado estético que se encuentran en exposición.

Recomendamos verificar visualmente el estado de tapicería, pintura y parabrisas, ampliar información con su comercial o solicitar fotografías adicionales.

Recordamos la posibilidad de pintar cualquier pieza adicional por un coste de 90 euros / pieza si así lo desea.

El kilometraje del vehículo es el indicado en el contrato de compraventa y garantía, como parte del compromiso de esta compañía en ofrecer un servicio de máxima calidad, en caso de que el comprador demostrara de forma clara y fehaciente que el kilometraje no es el correcto, la empresa vendedora se compromete a la devolución del importe íntegro abonado del vehículo en un plazo máximo de 48 horas, pasando nuevamente el vehículo a nuestra propiedad, o si el propietario así lo deseara, también se ofrece la posibilidad de cambio del vehículo por otro de nuestro stock, abonando las diferencias que correspondieran. Pasados 12 meses desde la fecha de la venta, se abonaría en tal caso el importe indicado en el libro blanco de tasaciones Ganvam, en la fecha de la devolución.

BT300P

INFORME TEST

PRUEBA DE LA BATERIA

BIEN, CARGA

CARGO: 65%
VOLTIOS: 12.39V
SALUD: 64%
MEDIDO: 513A
DEFINIR VALOR: EN
NOMINAL: 640A
TYPE: BATERÍA REGULAR
RÉSI.INTERNE: 5.42m
SN: 13005684L101EU