

PUNTOS DE REVISIÓN E INSPECCIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

MATRICULA <u>5861 MYR</u> KM <u>63561</u>

FIRMA ASESOR Suis Vilder

	PARTE INFERIOR DEL VEHÍCULO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
1	Nivel liquido dirección asistida.	X	
2	Nivel líquido de frenos.	1	
3	Nivel liquido anticongelante.	14	
4	Tren delantero, transmisiones y guardapolvos: Inspección visual fugas de grasa, roturas	6	
5	Suspensión delantera: Inspección visual amortiguadores, bujes, fuelles, rótulas, etc.	\Q	
6	Suspensión trasera: Inspección visual amortiguadores, bujes, fuelles, etc.	1	
7	Inspección visual PORCENTAJE de vida útil pastillas de freno delanteras.	80%	
8	Inspección visual PORCENTAJE de vida útil pastillas de freno traseras.	80%	
9	Inspección visual y condición de accionamiento embrague acorde a kilometraje y edad		
10	Inspección visual fugas externas y estado general del sistema de combustible	1	
11	Inspección visual del sistema de refrigeración, estado mangueras.	1	69.90
12	Inspección visual y condición de accionamiento sistema de dirección.	1	
13	Comprobación correcto funcionamiento alternador	1	
14	Comprobación correcto funcionamiento motor arranque	1	
15	Estangueidad Carter	1	
16	Verificación correcto funcionamiento caja de cambios	1	
17	Verificación correcto funcionamiento palanca de cambios	X	
18	Comprobación correcto funcionamiento asistencia ABS – ESP	1	
	ILUMINANCIÓN	CONTROLADO	SUSTITUIDO
19	Funcionamiento luces posición	X	
20	Funcionamiento luces de cruce	4	
21	Funcionamiento luces largas	X	
22	Funcionamiento luces antiniebla delantera y trasera	1	
23	Funcionamiento luces de freno	X	
24	Funcionamiento luces de emergencia	X	
25	Funcionamiento luces de matrícula	1	
26	Funcionamiento luces de marcha atrás	X	
27	Funcionamiento de iluminación interior	×	
	LAVA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
28	Funcionamiento	X	
29	Nivel liquido	/	
	LIMPIA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
30	Funcionamiento	X	
31	Comprobación de estado de escobillas	1	
	DIAGNOSIS VDO SISTEMA CAN BUS	CONTROLADO	SUSTITUIDO
32	Test de diagnosis de sistemas presentes	×	
33	Puesta a cero de mantenimientos – SI PROCEDE	1	
	NEUMATICOS	CONTROLADO	SUSTITUIDO
34	Presión de los neumáticos	7.5	***************************************
35	Profundidad neumático DELANTERO DERECHO	2.5	5 mm
36	Profundidad neumático DELANTERO IZQUIERDO	2.5	mr
37	Profundidad neumático TRASERO DERECHO	12,5	5 mn

	BATERIA	CONTROLADO	SUSTITUIDO
39	Estado física - roturas, fugas de acido	X	
40	Fijación al vehículo y apriete bornes	X	
41	Carga y nivel - (Adjuntar test impreso)	4	
	INTERIOR Y HABITÁCULO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
42	Funcionamiento freno de mano	X	
43	Funcionamiento lector CD en caso de equiparlo	1	
44	Funcionamiento del claxon	X	
45	Funcionamiento de toma corriente - mechero	X	47 4 6

46	Presencia de rueda de repuesto o kit anti pinchazos	KIT	
47	Gato y llave de rueda - SOLO en caso de equipar rueda de repuesto NO KIT INFLADO	KiT	
	CARROCERIA Y ACCESIBILIDAD	CONTROLADO	SUSTITUIDO
48	Apertura y ajuste de capó	×	
49	Cerradura puerta delantera conductor – APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	X	
50	Cerradura puerta delantera acompañante - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	X	
51	Cerradura puerta trasera derecha - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	1	
52	Cerradura puerta trasera izquierda - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	1	-
53	Funcionamiento elevalunas eléctricos y/o manuales de las puertas que lo equipen	1	
54	Funcionamiento regulación retrovisores eléctricos y plegado de los mismos	1 X	
55	Articulación de puertas y ajuste correcto		
56	Funcionamiento del mecanismo de ajuste de asientos, altura, inclinación	1	-
	ESCAPE	CONTROLADO	SUSTITUIDO
57	Tubos intermedios y final de escape	T V	
58	Silencioso	X	
59	Sensores y conexión de los mismos al cableado		
	CLIMATIZACIÓN	1/2	
60	Funcionamiento cuadro de mandos aire o climatizador	X	
61	Funcionamiento aire acondicionado FRIO	1/	
62	Funcionamiento aire caliente	X	
	PRUEBA	CONTROLADO	SUSTITUIDO
63	Prueba funcional en carretera	~ 22	~
	EXCLUSIVO PARA VEHICULOS CON MOTORIACION ELECTRICA	CONTROLADO	SUSTITUIDO
64	Trampilla de apertura de carga		
65	Cable de carga		
66	Toma de carga		5
67	Estado de vida de baterías en porcentaje SOH	6	
68	Estado de carga SOC)
69	Test de carga en movimiento	15	
70	Calefacción adicional	1	1
	INFORMACION DE MANTENIMIENTO PROXIMO CAMBIO CO	NTROLADO	SUSTITUIDO
71	Aceite, nivel y calidad del mismo		×
72	Filtro de aire 15.00 Mm		
73	Filtro de aceite	X	
74	Filtro de combustible		
En caso	de no llegar al kilometraje indicado en el periodo de 12 meses, recomendamos realizar el mantenimie		
	COMPROBACION Y VERIFICACION PRE ENTREGA	CONTROLADO	2
75	Chaleco y triángulos	X	
76	Impresión test de batería	1 7	
77	Verificación sensores de presión neumáticos		
78	Verificación ausencia de testigos de anomalía y reset service si procede		
79	Tornillo antirrobo si lo equipa	\perp	
80	Soporte de navegación en caso de disponer de los mismos y equiparlos	X	
81	Porta matrículas		
82	EIDMA VENDEDOD	//A COMPRADO	DD.
02	FIRMA VENDEDOR FIRM		JK
	LIMPIEZA FINAL		
			-
83	ENTREGA DE LLAVES JUNTO AL VEHÍCULO		

Todos los vehículos se comercializan en el estado estético que se encuentran en exposición.

Recomendamos verificar visualmente el estado de tapicería, pintura y parabrisas, ampliar información con su comercial o solicitar fotografías adicionales.

Recordamos la posibilidad de pintar cualquier pieza adicional por un coste de 90 euros / pieza si así lo desea.

El kilometraje del vehículo es el indicado en el contrato de compraventa y garantía, como parte del compromiso de esta compañía en ofrecer un servicio de máxima calidad, en caso de que el comprador demostrara de forma clara y fehaciente que el kilometraje no es el correcto, la empresa vendedora se compromete a la devolución del importe íntegro abonado del vehículo en un plazo máximo de 48 horas, pasando nuevamente el vehículo a nuestra propiedad, o si el propietario así lo deseara, también se ofrece la posibilidad de cambio del vehículo por otro de nuestro stock, abonando las diferencias que correspondieran. Pasados 12 meses desde la fecha de la venta, se abonaría en tal caso el importe indicado en el libro blanco de tasaciones Ganvam, en la fecha de la devolución.

BT300P

INFORME TEST

PRUEBA DE LA BATERÍA

BIEN, CARGA

CARGO: 72%
VOLTIOS: 12.43V
SALUD: 99%
MEDIDO: 795A
DEFINIR VALOR: EN
NOMINAL: 800A
TYPE: BATERÍA REGULAR
RÉSI.INTERNE: 3.49m
SN: 13005684L101EU