

PUNTOS DE REVISIÓN E INSPECCIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

MATRICULA <u>2 A A B</u> 722 KM <u>102755</u>

FIRMA ASESOR Cominto Emb

	PARTE INFERIOR DEL VEHÍCULO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
1	Nivel liquido dirección asistida.	X	
2	Nivel líquido de frenos.	>	
3	Nivel liquido anticongelante.	y	
4	Tren delantero, transmisiones y guardapolvos: Inspección visual fugas de grasa, roturas	0	
5	Suspensión delantera: Inspección visual amortiguadores, bujes, fuelles, rótulas, etc.	5	
6	Suspensión trasera: Inspección visual amortiguadores, bujes, fuelles, etc.	9	
7	Inspección visual PORCENTAJE de vida útil pastillas de freno delanteras.	30%	, .
8	Inspección visual PORCENTAJE de vida útil pastillas de freno traseras.	90%	
9	Inspección visual y condición de accionamiento embrague acorde a kilometraje y edad	X	
10	Inspección visual fugas externas y estado general del sistema de combustible	8	
11	Inspección visual del sistema de refrigeración, estado mangueras.	>	
12	Inspección visual y condición de accionamiento sistema de dirección.	4	
13	Comprobación correcto funcionamiento alternador	8	
14	Comprobación correcto funcionamiento motor arranque		
15	Estanqueidad Carter	X	
16	Verificación correcto funcionamiento caja de cambios	8	
17	Verificación correcto funcionamiento palanca de cambios	(N)	
18	Comprobación correcto funcionamiento asistencia ABS – ESP	9	
	ILUMINANCIÓN	CONTROLADO	SUSTITUID
19	Funcionamiento luces posición	20	
20	Funcionamiento luces de cruce	70	
21	Funcionamiento luces largas	4	
22	Funcionamiento luces antiniebla delantera y trasera	7	
23	Funcionamiento luces de freno	9	
24	Funcionamiento luces de emergencia	7	
25	Funcionamiento luces de matrícula	~	
26	Funcionamiento luces de marcha atrás	9	
27	Funcionamiento de iluminación interior	19	
	LAVA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
28	Funcionamiento	×	
29	Nivel liquido		
-	LIMPIA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
30	Funcionamiento	X	3031110100
31	Comprobación de estado de escobillas	X	
	DIAGNOSIS VDO – SISTEMA CAN BUS	CONTROLADO	CHETITUDO
32	Test de diagnosis de sistemas presentes	CONTROLADO	SUSTITUIDO
33	Puesta a cero de mantenimientos – SI PROCEDE		
	NEUMATICOS	CONTROLADO	CLICTIZIUS
34	Presión de los neumáticos	CONTROLADO	SUSTITUIDO
35	Profundidad neumático DELANTERO DERECHO	2.5	
36	Profundidad neumático DELANTERO IZQUIERDO	11	<u>&</u> m
37	Profundidad neumático TRASERO DERECHO	((8 m
J /	Profundidad neumático TRASERO JZQUIERDO	(× m

	BATERIA	CONTROLADO	SUSTITUIDO
39	Estado física - roturas, fugas de acido	X	3031110100
40	Fijación al vehículo y apriete bornes	>>	
41	Carga y nivel - (Adjuntar test impreso)	WARREN .	
	INTERIOR Y HABITÁCULO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
42	Funcionamiento freno de mano	2	
43	Funcionamiento lector CD en caso de equiparlo	×	
44	Funcionamiento del claxon	2	-
45	Funcionamiento de toma corriente - mechero	9	

46	Presencia de rueda de repuesto o kit anti pinchazos	KIT	
47	Gato y llave de rueda - SOLO en caso de equipar rueda de repuesto NO KIT INFLADO	til	
	CARROCERIA Y ACCESIBILIDAD	CONTROLADO	SUSTITUIDO
48	Apertura y ajuste de capó	7	
49	Cerradura puerta delantera conductor – APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	×	
50	Cerradura puerta delantera acompañante - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	X	
51	Cerradura puerta trasera derecha - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	Y	
52	Cerradura puerta trasera izquierda - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	>	
53	Funcionamiento elevalunas eléctricos y/o manuales de las puertas que lo equipen	7	
54	Funcionamiento regulación retrovisores eléctricos y plegado de los mismos	>	
55	Articulación de puertas y ajuste correcto	K	
56	Funcionamiento del mecanismo de ajuste de asientos, altura, inclinación	>0	,
	ESCAPE	CONTROLADO	SUSTITUIDO
57	Tubos intermedios y final de escape	20	
58	Silencioso	X	
59	Sensores y conexión de los mismos al cableado	b	
111	CLIMATIZACIÓN		
60	Funcionamiento cuadro de mandos aire o climatizador	20	
61	Funcionamiento aire acondicionado FRIO	X	
62	Funcionamiento aire caliente	×	
	PRUEBA	CONTROLADO	SUSTITUIDO
63	Prueba funcional en carretera	7	

	EXCLUSIVO PARA VEHICULOS CON MOTORIACION ELECTRICA	CONTROLADO	SUSTITUIDO
64	Trampilla de apertura de carga		
65	Cable de carga		
66	Toma de carga		/
67	Estado de vida de baterías en porcentaje SOH		
68	Estado de carga SOC		
69	Test de carga en movimiento		
70	Calefacción adicional		

	INFORMACION DE MANTENIMIENTO	PROXIMO CAMBIO		CONTROLADO	SUSTITUIDO
71	Aceite, nivel y calidad del mismo	15000	KM		λ-
72	Filtro de aire	15000	K.M		7
73	Filtro de aceite	1500n	RM	X 2	
74	Filtro de combustible	15000	K.M.	P	

En caso de no llegar al kilometraje indicado en el periodo de 12 meses, recomendamos realizar el mantenimiento una vez pasado dicho plazo

	COMPROBACION Y VERIFICACION PRE ENTREGA	CONTROLADO
75	Chaleco y triángulos	8
76	Impresión test de batería	b
77	Verificación sensores de presión neumáticos	6
78	Verificación ausencia de testigos de anomalía y reset service si procede	
79	Tornillo antirrobo si lo equipa	No
80	Soporte de navegación en caso de disponer de los mismos y equiparlos	
81	Porta matrículas	2

82		FIRMA VENDEDOR	FIRMA COMPRADOR
	LIMPIEZA FINAL		

83	ENTREGA DE LLAVES JUNTO AL VEHÍCULO	
84	ENTREGA DE MANUALES EN CASO DE DISPONER DE LOS MISMOS	

Todos los vehículos se comercializan en el estado estético que se encuentran en exposición.

Recomendamos verificar visualmente el estado de tapicería, pintura y parabrisas, ampliar información con su comercial o solicitar fotografías adicionales.

Recordamos la posibilidad de pintar cualquier pieza adicional por un coste de 90 euros / pieza si así lo desea.

El kilometraje del vehículo es el indicado en el contrato de compraventa y garantía, como parte del compromiso de esta compañía en ofrecer un servicio de máxima calidad, en caso de que el comprador demostrara de forma clara y fehaciente que el kilometraje no es el correcto, la empresa vendedora se compromete a la devolución del importe íntegro abonado del vehículo en un plazo máximo de 48 horas, pasando nuevamente el vehículo a nuestra propiedad, o si el propietario así lo deseara, también se ofrece la posibilidad de cambio del vehículo por otro de nuestro stock, abonando las diferencias que correspondieran. Pasados 12 meses desde la fecha de la venta, se abonaría en tal caso el importe indicado en el libro blanco de tasaciones Ganvam, en la fecha de la devolución.

BT300P

INFORME TEST

PRUEBA DE LA BATERÍA

BUENA BATERIA

CARGO:	30%
VOLTIOS:	12.18V
SALUD:	100%
MEDIDO:	577A
DEFINIR VALOR:	EN
NOMINAL:	560A
TYPE: BATERIA	REGULAR
BÉSI.INTERNE:	4.82mΩ
SN: 130056	84L101EU