

SPORTAUTOS

PUNTOS DE REVISIÓN E INSPECCIÓN
GENERAL DEL VEHÍCULOMATRICULA 0645 LXM
KM 126533
FIRMA ASESOR Teo

		CONTROLADO	SUSTITUIDO
PARTE INFERIOR DEL VEHÍCULO			
1	Nivel líquido dirección asistida.	XX	
2	Nivel líquido de frenos.	XX	
3	Nivel líquido anticongelante.	XX	
4	Tren delantero, transmisiones y guardapolvos: Inspección visual fugas de grasa, roturas...	XX	
5	Suspensión delantera: Inspección visual amortiguadores, bujes, fuelles, rótulas, etc.	XX	
6	Suspensión trasera: Inspección visual amortiguadores, bujes, fuelles, etc.	XX	
7	Inspección visual PORCENTAJE de vida útil pastillas de freno delanteras.	99%	XX
8	Inspección visual PORCENTAJE de vida útil pastillas de freno traseras.	99%	XX
9	Inspección visual y condición de accionamiento embrague acorde a kilometraje y edad	XX	
10	Inspección visual fugas externas y estado general del sistema de combustible	XX	
11	Inspección visual del sistema de refrigeración, estado mangueras.	XX	
12	Inspección visual y condición de accionamiento sistema de dirección.	XX	
13	Comprobación correcto funcionamiento alternador	XX	
14	Comprobación correcto funcionamiento motor arranque	XX	
15	Estanqueidad Carter	XX	
16	Verificación correcto funcionamiento caja de cambios	XX	
17	Verificación correcto funcionamiento palanca de cambios	XX	
18	Comprobación correcto funcionamiento asistencia ABS – ESP...	XX	
ILUMINACIÓN		CONTROLADO	SUSTITUIDO
19	Funcionamiento luces posición	XX	
20	Funcionamiento luces de cruce	XX	
21	Funcionamiento luces largas	XX	
22	Funcionamiento luces antiniebla delantera y trasera	XX	
23	Funcionamiento luces de freno	XX	
24	Funcionamiento luces de emergencia	XX	
25	Funcionamiento luces de matrícula	XX	
26	Funcionamiento luces de marcha atrás	XX	
27	Funcionamiento de iluminación interior	XX	
LAVA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO		CONTROLADO	SUSTITUIDO
28	Funcionamiento	XX	
29	Nivel líquido	XX	
LIMPIA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO		CONTROLADO	SUSTITUIDO
30	Funcionamiento	XX	XX
31	Comprobación de estado de escobillas	XX	XX
DIAGNOSIS VDO – SISTEMA CAN BUS		CONTROLADO	SUSTITUIDO
32	Test de diagnóstico de sistemas presentes	XX	
33	Puesta a cero de mantenimientos – SI PROCEDE	XX	
NEUMATICOS		CONTROLADO	SUSTITUIDO
34	Presión de los neumáticos	XX	
35	Profundidad neumático DELANTERO DERECHO	2.5	4 mm
36	Profundidad neumático DELANTERO IZQUIERDO	2.5	4 mm
37	Profundidad neumático TRASERO DERECHO	2.5	7 mm
38	Profundidad neumático TRASERO IZQUIERDO	2.5	7 mm

		CONTROLADO	SUSTITUIDO
BATERIA			
39	Estado física - roturas, fugas de ácido	XX	
40	Fijación al vehículo y apriete bornes	XX	
41	Carga y nivel - (Adjuntar test impreso)	XX	
INTERIOR Y HABITÁCULO		CONTROLADO	SUSTITUIDO
42	Funcionamiento freno de mano	XX	
43	Funcionamiento lector CD en caso de equiparlo	XX	

46	Presencia de rueda de repuesto o kit anti pinchazos	Kit		
47	Gato y llave de rueda - SOLO en caso de equipar rueda de repuesto NO KIT INFLADO	No	CONTROLADO	SUSTITUIDO
CARROCERIA Y ACCESIBILIDAD				
48	Apertura y ajuste de capó			
49	Cerradura puerta delantera conductor - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR			
50	Cerradura puerta delantera acompañante - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR			
51	Cerradura puerta trasera derecha - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR			
52	Cerradura puerta trasera izquierda - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR			
53	Funcionamiento elevalunas eléctricos y/o manuales de las puertas que lo equipen			
54	Funcionamiento regulación retrovisores eléctricos y plegado de los mismos			
55	Articulación de puertas y ajuste correcto		CONTROLADO	SUSTITUIDO
56	Funcionamiento del mecanismo de ajuste de asientos, altura, inclinación...			
ESCAPE				
57	Tubos intermedios y final de escape			
58	Silencioso			
59	Sensores y conexión de los mismos al cableado			
CLIMATIZACIÓN				
60	Funcionamiento cuadro de mandos aire o climatizador			
61	Funcionamiento aire acondicionado FRIO		CONTROLADO	SUSTITUIDO
62	Funcionamiento aire caliente			
PRUEBA				
63	Prueba funcional en carretera			

EXCLUSIVO PARA VEHICULOS CON MOTORIACION ELECTRICA				
64	Trampilla de apertura de carga		CONTROLADO	SUSTITUIDO
65	Cable de carga			
66	Toma de carga			
67	Estado de vida de baterías en porcentaje SOH			
68	Estado de carga SOC			
69	Test de carga en movimiento			
70	Calefacción adicional			

INFORMACION DE MANTENIMIENTO		PROXIMO CAMBIO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
71	Aceite, nivel y calidad del mismo	15.000		
72	Filtro de aire	15.000		
73	Filtro de aceite	15.000		
74	Filtro de combustible	15.000		

En caso de no llegar al kilometraje indicado en el periodo de 12 meses, recomendamos realizar el mantenimiento una vez pasado dicho plazo.

COMPROBACION Y VERIFICACION PRE ENTREGA			CONTROLADO	
75	Chaleco y triángulos			
76	Impresión test de batería			
77	Verificación sensores de presión neumáticos			
78	Verificación ausencia de testigos de anomalía y reset service si procede		No	
79	Tornillo antirrobo si lo equipa		No	
80	Soporte de navegación en caso de disponer de los mismos y equiparlos			
81	Porta matrículas			

82	☐	FIRMA VENDEDOR	FIRMA COMPRADOR
LIMPIEZA FINAL			

83	ENTREGA DE LLAVES JUNTO AL VEHICULO	
84	ENTREGA DE MANUALES EN CASO DE DISPONER DE LOS MISMOS	

Todos los vehículos se comercializan en el estado estético que se encuentran en exposición.
Recomendamos verificar visualmente el estado de tapicería, pintura y parabrisas, ampliar información con su comercial o solicitar fotografías adicionales.
Recordamos la posibilidad de pintar cualquier pieza adicional por un coste de 90 euros / pieza si así lo desea.

El kilometraje del vehículo es el indicado en el contrato de compraventa y garantía, como parte del compromiso de esta compañía en ofrecer un servicio de máxima calidad, en caso de que el comprador demostrara de forma clara y fehaciente que el kilometraje no es el correcto, la empresa vendedora se compromete a la devolución del importe íntegro abonado del vehículo en un plazo máximo de 48 horas, pasando nuevamente el vehículo a nuestra propiedad, o si el propietario deseara, también se ofrece la posibilidad de cambio del vehículo por otro de nuestro stock, abonando las diferencias que correspondieran. Pasados 12 meses de fecha de la venta, se abonaría en tal caso el importe indicado en el libro blanco de tasaciones Ganvam, en la fecha de la devolución.

BT300P

INFORME TEST

PRUEBA DE LA BATERIA

BUENA BATERIA

CARGO:	100%
VOLTIOS:	12.93V
SALUD:	100%
MEDIDO:	734A
DEFINIR VALOR:	EN
NOMINAL:	640A
TYPE:	BATERIA REGULAR
RÉSI. INTERNE:	3.78mΩ
SN:	13005684L101EU
