2409125



PUNTOS DE REVISIÓN E INSPECCIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

MATRICULA <u>1770 LCM</u> KM_132644

FIRMA ASESOR Lis Vildez

	PARTE INFERIOR DEL VEHÍCULO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
1	Nivel liquido dirección asistida.	X	
2	Nivel líquido de frenos.	*	
3	Nivel liquido anticongelante.	X	
4	Tren delantero, transmisiones y guardapolvos: Inspección visual fugas de grasa, roturas		
5	Suspensión delantera: Inspección visual amortiguadores, bujes, fuelles, rótulas, etc.		
6	Suspensión trasera: Inspección visual amortiguadores, bujes, fuelles, etc.		
7	Inspección visual PORCENTAJE de vida útil pastillas de freno delanteras.	40%	
8	Inspección visual PORCENTAJE de vida útil pastillas de freno traseras.	50%	
9	Inspección visual y condición de accionamiento embrague acorde a kilometraje y edad	X	
10	Inspección visual fugas externas y estado general del sistema de combustible	1	
11	Inspección visual del sistema de refrigeración, estado mangueras.	*	
12	Inspección visual y condición de accionamiento sistema de dirección.	1	
13	Comprobación correcto funcionamiento alternador	*	
14	Comprobación correcto funcionamiento motor arranque	×	
15	Estanqueidad Carter	X	
16	Verificación correcto funcionamiento caja de cambios	1	
17	Verificación correcto funcionamiento palanca de cambios	X	
18	Comprobación correcto funcionamiento asistencia ABS – ESP	X	
	ILUMINANCIÓN	CONTROLADO	SUSTITUIDO
19	Funcionamiento luces posición	X	
20	Funcionamiento luces de cruce	X	
21	Funcionamiento luces largas	X	
22	Funcionamiento luces antiniebla delantera y trasera	×	
23	Funcionamiento luces de freno	X	
24	Funcionamiento luces de emergencia	X	
25	Funcionamiento luces de matrícula	×	
26	Funcionamiento luces de marcha atrás	×	
27	Funcionamiento de iluminación interior	X	
	LAVA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
28	Funcionamiento	X	
29	Nivel liquido	1	
	LIMPIA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
30	Funcionamiento	X	
31	Comprobación de estado de escobillas	×	
	DIAGNOSIS VDO – SISTEMA CAN BUS	CONTROLADO	SUSTITUIDO
32	Test de diagnosis de sistemas presentes	X	
33	Puesta a cero de mantenimientos – SI PROCEDE	4	
	NEUMATICOS	CONTROLADO	SUSTITUIDO
34	Presión de los neumáticos	75	
35	Profundidad neumático DELANTERO DERECHO	7/5	8 mn
	Def Bill Co	2	8 mm
36	Profundidad neumático DELANTERO IZQUIERDO	CLA	11 11111
36 37	Profundidad neumatico DELANTERO IZQUIERDO Profundidad neumático TRASERO DERECHO	2,5	8 mm

	BATERIA	CONTROLADO	SUSTITUIDO
39	Estado física - roturas, fugas de acido	V -	
40	Fijación al vehículo y apriete bornes	7	
41	Carga y nivel - (Adjuntar test impreso)		
	INTERIOR Y HABITÁCULO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
42	Funcionamiento freno de mano		
43	Funcionamiento lector CD en caso de equiparlo		77.77.77.7
44	Funcionamiento del claxon		
45	Funcionamiento de toma corriente - mechero		

46	Presencia de rueda de repuesto o kit anti pinchazos			Kit		
47	Gato y llave de rueda - SOLO en caso de equipar rueda de repuesto NO KIT INFLADO			KiT		
	CARROCERIA Y ACCESIBILIDAD			CONTROLAD	OO SUSTITU	IDO
48	Apertura y ajuste de capó					
49	Cerradura puerta delantera conductor – APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR					
50	Cerradura puerta delantera acompañante - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR					
51	Cerradura puerta trasera derecha - APERTURA Y CIERRE DI	ESDE INTERIOR V EVTERIOR	ION	1		
52	Cerradura puerta trasera izquierda - APERTURA Y CIERRE I	DESDE INTERIOR V EXTERIOR				
53	Funcionamiento elevalunas eléctricos y/o manuales d	a las puertas que la equipa	n	0		
54	Funcionamiento regulación retrovisores eléctricos y p	le las puertas que lo equipe	n	1		
55	Articulación de puertas y ajuste correcto	legado de los mismos		X		
56	Funcionamiento del mecanismo de siste de esiste	h : 1: ./		X		
30	Funcionamiento del mecanismo de ajuste de asientos ESCAPE	, altura, inclinación		X		
57	Tubos intermedios y final de escape			CONTROLAD	OO SUSTITU	IDO
58	Silencioso			X		
59	Sensores y conexión de los mismos al cableado			X		
33	CLIMATIZACIÓN			X		
60	Funcionamiento cuadro de mandos aire o climatizado					
61		r		X		
62	Funcionamiento aire acondicionado FRIO			X		
02	Funcionamiento aire caliente			7		
63				CONTROLAD	O SUSTITU	IDO
03	Prueba funcional en carretera			X		
				/		
	EXCLUSIVO PARA VEHICULOS CON MOTORIACION EL	LECTRICA		CONTROLAD	O SUSTITU	IDO
64	Trampilla de apertura de carga					/
65	Cable de carga			(7	
66	Toma de carga				/	
67	Estado de vida de baterías en porcentaje SOH					
68	Estado de carga SOC)	
69	Test de carga en movimiento			-		
70	Calefacción adicional			1		
	INFORMACION DE MANTENIMIENTO	PROXIMO CAMBIO	CON	TROLADO	CHICTITUD	
71	Aceite, nivel y calidad del mismo	15,000 Vac	COI	VIROLADO	SUSTITUID	0
72	Filtro de aire	15000 Km			-	
73	Filtro de aceite	15001		\checkmark	\sim	
74	Filtro de combustible	15/00 /2	•	\bigcirc		
En case	do no lla constituit de la constituit de			7		
Ell Caso	de no llegar al kilometraje indicado en el periodo de 12 meses,	, recomendamos realizar el ma	ntenimien	to una vez pas	ado dicho pla	ZO.
75	TO THE ENTREGA			CONTROLADO	0	
76	Chaleco y triángulos		X			
77	Impresión test de batería		×			
	Verificación sensores de presión neumáticos		X			
78	Verificación ausencia de testigos de anomalía y reset service si procede		X			
79	Tornillo antirrobo si lo equipa					
80	Soporte de navegación en caso de disponer de los mismos y equiparlos		-			
81	Porta matrículas			×		
82	FIRMA VENDEDOR FIRM		FIRMA	COMPRADO	3.D	
	FIRMA			COMI NADO	7 N	
	LIMPIEZA FINAL					
83	ENTREGA DE LLAVES JUNTO AL VEHÍCULO					
84	ENTREGA DE LEAVES JONTO AL VEHICULO ENTREGA DE MANUALES EN CASO DE DISPONER DE LOS					
	Todos los vehículos se comercializan en el estac	do estático que se encuentar				-

Recomendamos verificar visualmente el estado de tapicería, pintura y parabrisas, ampliar información con su comercial o solicitar fotografías adicionales.

Recordamos la posibilidad de pintar cualquier pieza adicional por un coste de 90 euros / pieza si así lo desea.

El kilometraje del vehículo es el indicado en el contrato de compraventa y garantía, como parte del compromiso de esta compañía en ofrecer un servicio de máxima calidad, en caso de que el comprador demostrara de forma clara y fehaciente que el kilometraje no es el correcto, la empresa vendedora se compromete a la devolución del importe íntegro abonado del vehículo en un plazo máximo de 48 horas, pasando nuevamente el vehículo a nuestra propiedad, o si el propietario así lo deseara, también se ofrece la posibilidad de cambio del vehículo por otro de nuestro stock, abonando las diferencias que correspondieran. Pasados 12 meses desde la fecha de la venta, se abonaría en tal caso el importe indicado en el libro blanco de tasaciones Ganvam, en la fecha de la devolución.

BT300P

INFORME TEST

PRUEBA DE LA BATERÍA

BUENA BATERÍA

CARGO: 100%
VOLTIOS: 12.61V
SALUD: 100%
MEDIDO: 100%
DEFINIR VALOR: EN
NOMINAL: 680A

TYPE: BATERIA REGULAR RÉSI.INTERNE: 3.29mΩ SN: 13005684L101EU