30/10/25



PUNTOS DE REVISIÓN E INSPECCIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

MATRICULA 10WY 309 KM 87447

FIRMA ASESOR Lis Vilchez

	PARTE INFERIOR DEL VEHÍCULO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
1	Nivel liquido dirección asistida.	X	
2	Nivel líquido de frenos.	1	
3	Nivel liquido anticongelante.	*/	
4	Tren delantero, transmisiones y guardapolvos: Inspección visual fugas de grasa, roturas	×	
5	Suspensión delantera: Inspección visual amortiguadores, bujes, fuelles, rótulas, etc.	\sim	
6	Suspensión trasera: Inspección visual amortiguadores, bujes, fuelles, etc.	~	
7	Inspección visual PORCENTAJE de vida útil pastillas de freno delanteras.	60%	
8	Inspección visual PORCENTAJE de vida útil pastillas de freno traseras.	60%	
9	Inspección visual y condición de accionamiento embrague acorde a kilometraje y edad	×	V 1.
0	Inspección visual fugas externas y estado general del sistema de combustible	4	
11	Inspección visual del sistema de refrigeración, estado mangueras.	/	
12	Inspección visual y condición de accionamiento sistema de dirección.		
13	Comprobación correcto funcionamiento alternador		
14	Comprobación correcto funcionamiento motor arranque		
15	Estangueidad Carter		
16	Verificación correcto funcionamiento caja de cambios		
17	Verificación correcto funcionamiento palanca de cambios	×	
18	Comprobación correcto funcionamiento asistencia ABS – ESP	CONTROLADO	SUSTITUIDO
	ILUMINANCIÓN	CONTROLADO	3031110100
19	Funcionamiento luces posición	X	
20	Funcionamiento luces de cruce	T/	
21	Funcionamiento luces largas	X	
22	Funcionamiento luces antiniebla delantera y trasera	1 X	
23	Funcionamiento luces de freno	X	
24	Funcionamiento luces de emergencia	W	
25	Funcionamiento luces de matrícula		
26	Funcionamiento luces de marcha atrás	1	
27	Funcionamiento de iluminación interior	CONTROLADO	SUSTITUID
	LAVA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO	CONTROLADO	305111-010
28	Funcionamiento	X	
29	Nivel liquido	CONTROLADO	SUSTITUID
	LIMPIA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO	CONTROLADO	303111010
30	Funcionamiento	X	
31	Comprobación de estado de escobillas	CONTROLADO	SUSTITUID
-	DIAGNOSIS VDO – SISTEMA CAN BUS	CONTROLADO	303111010
32	Test de diagnosis de sistemas presentes	X	
33	Puesta a cero de mantenimientos – SI PROCEDE	× ×	SUSTITUID
33	NEUMATICOS	CONTROLADO	303111012
34	Presión de los neumáticos	45	
35	Profundidad neumático DELANTERO DERECHO	35	- 1
36	Profundidad neumático DELANTERO IZQUIERDO	7,5	
37	Profundidad neumático TRASERO DERECHO	45	6
38	Profundidad neumático TRASERO IZQUIERDO	145	6

		CONTROLADO	2021110100
	BATERIA		
39	Estado física - roturas, fugas de acido		
40	Fijación al vehículo y apriete bornes		
41	Carga y nivel - (Adjuntar test impreso)	CONTROLADO	SUSTITUIDO
	INTERIOR Y HABITÁCULO	COMPLETE	
42	Funcionamiento freno de mano		
43	Funcionamiento lector CD en caso de equiparlo	- /X	
44	Funcionamiento del claxon	- X	-
45	Funcionamiento de toma corriente - mechero	70	

46	Presencia de rueda de repuesto o kit anti pinchazos	BiT	
47	Gato y llave de rueda - SOLO en caso de equipar rueda de repuesto NO KIT INFLADO	Kit	
	CARROCERIA Y ACCESIBILIDAD	CONTROLADO	SUSTITUIDO
48	Apertura y ajuste de capó	X	
49	Cerradura puerta delantera conductor – APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	7	
50	Cerradura puerta delantera acompañante - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	\sim	
51	Cerradura puerta trasera derecha - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	7	
52	Cerradura puerta trasera izquierda - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	×	
53	Funcionamiento elevalunas eléctricos y/o manuales de las puertas que lo equipen		
54	Funcionamiento regulación retrovisores eléctricos y plegado de los mismos	×	
55	Articulación de puertas y ajuste correcto	×	
56	Funcionamiento del mecanismo de ajuste de asientos, altura, inclinación	~	
	ESCAPE	CONTROLADO	SUSTITUIDO
57	Tubos intermedios y final de escape		
58	Silencioso	X	
59	Sensores y conexión de los mismos al cableado	X _	
	CLIMATIZACIÓN	X-	
60	Funcionamiento cuadro de mandos aire o climatizador	—	
61	Funcionamiento aire acondicionado FRIO	~	
62	Funcionamiento aire caliente	CONTROLADO	SUSTITUIDO
	PRUEBA	CONTROLADO	3031110100
63	Prueba funcional en carretera		
		CONTROLADO	SUSTITUIDO
3	EXCLUSIVO PARA VEHICULOS CON MOTORIACION ELECTRICA	CONTROLADO	3031110100
64	Trampilla de apertura de carga	/	/
65	Cable de carga	7	- 5
66	Toma de carga	/	
67	Estado de vida de baterías en porcentaje SOH	7	9
68	Estado de carga SOC	/	
69	Test de carga en movimiento	/	
70	Calefacción adicional		
			SUSTITUIDO
	INFORMACION DE MANTEUMENTO	NTROLADO S	סטוטווונטפ
71	Aceite, nivel y calidad del mismo		X
72	Filtro de aire	-	7
73	Filtro de aceite	\sim	
74	Filtro de combustible		
En cass	o de no llegar al kilometraje indicado en el periodo de 12 meses, recomendamos realizar el mantenimie	ento una vez pasad	do dicho plazo
III Case	COMPROBACION Y VERIFICACION PRE ENTREGA	CONTROLADO	
75	Chaleco y triángulos		
76	Impresión test de batería	\sim	To a constant
77	Verificación sensores de presión neumáticos	X	
78	Verificación ausencia de testigos de anomalía y reset service si procede	×	
79	Tornillo antirrobo si lo equipa	X	
80	Soporte de navegación en caso de disponer de los mismos y equiparlos	X	
81	Porta matrículas	X	
82	FIRMA VENDEDOR FIRMA COMPRADOR LIMPIEZA FINAL		R
	ENTREGA DE LLAVES JUNTO AL VEHÍCULO		

Todos los vehículos se comercializan en el estado estético que se encuentran en exposición.

Recomendamos verificar visualmente el estado de tapicería, pintura y parabrisas, ampliar información con su comercial o solicitar fotografías adicionales.

Recordamos la posibilidad de pintar cualquier pieza adicional por un coste de 90 euros / pieza si así lo desea.

El kilometraje del vehículo es el indicado en el contrato de compraventa y garantía, como parte del compromiso de esta compañía en ofrecer un servicio de máxima calidad, en caso de que el comprador demostrara de forma clara y fehaciente que el kilometraje no es el correcto, la empresa vendedora se compromete a la devolución del importe íntegro abonado del vehículo en un plazo máximo de 48 horas, pasando nuevamente el vehículo a nuestra propiedad, o si el propietario así lo deseara, también se ofrece la posibilidad de cambio del vehículo por otro de nuestro stock, abonando las diferencias que correspondieran. Pasados 12 meses desde la fecha de la venta, se abonaría en tal caso el importe indicado en el libro blanco de tasaciones Ganvam, en la fecha de la devolución.

BT300P

INFORME TEST

PRUEBA DE LA BATERÍA

BIEN, CARGA

BIEN, CARGA

CARGO: 80%

VOLTIOS: 12.48V

SALUD: 100%

MEDIDO: 735A

DEFINIR VALOR: EN

NOMINAL: 640A TYPE: BATERIA REGULAR RÉSI.INTERNE: 3.78mΩ SN: 13005684L101EU