



Historial del Vehículo



30/8/2024

BMW 318d

Localizado en: **España**

Referencia del vehículo: **5076KZW**

VIN: **WBA5V31010FH39415**

Carrocería: **Berlina**

Tipo de caja de cambio: **Automático**

Tracción: **Trasera**

Tipo de combustible: **Diésel**

Cilindrada: **1995 cm3**

Potencia del motor: **110 kW / 150 CV**

Emisión de CO2 en conducción mixta: **109 g/km**



Vehículo de renting o leasing



Número de lecturas de kilometraje: 1



Número de inspecciones: 1



Número total de registros: 3



Comprobación rápida

Kilometraje

El kilometraje registrado mantiene una progresión lógica.

✓ Sin incidencias registradas

Robado

No registrado como robado

✓ Sin incidencias registradas

Estado administrativo

Información no disponible en este momento. Por favor, recargue la página.

i Sin información disponible

Verificación de identidad

No registrado como desguazado

✓ Sin incidencias registradas

Importado

No registrado como importado

✓ Sin incidencias registradas

Taxi

No usado como taxi

✓ Sin incidencias registradas

Chasis

No se ha registrado ninguna modificación

✓ Sin incidencias registradas

Un Historial CARFAX de Vehículo se construye con la información proporcionada a CARFAX. Errores u omisiones no pueden ser excluidos. Utilice el historial CARFAX junto con una prueba de conducción y una revisión del vehículo por expertos. Procesamos datos personales de acuerdo con las regulaciones aplicables. No recopilamos información sobre los propietarios.

Resumen de daños



Sin daños reportados: Sin daños reportados

Verificación del kilometraje



Sin incidencias registradas: Las lecturas de kilometraje reportadas mantienen una progresión lógica y no hay indicios de manipulación. No obstante, siempre recomendamos cuestionar críticamente el kilometraje. Por ejemplo, verificar los signos de desgaste, el número de cambios de aceite o la media anual de kilómetros recorridos.

Información destacada

Antigüedad del vehículo



Fecha de primera matriculación: 29/8/2019

Inspecciones



Última inspección reportada: 28/8/2023

Etiqueta Medioambiental



Etiqueta Medioambiental: C

Propietarios **BETA****Propietario 1 en España**

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Año de compra: | 2019 |
| Duración del uso: | 4 años 10 meses |
| Tipo de propietario: | Empresa o persona jurídica |
| Tipo de uso: | Privado |

Propietario 2 en España

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Año de compra: | 2024 |
| Tipo de propietario: | Empresa o persona jurídica |
| Tipo de uso: | Privado |

Información histórica

| Fecha | Km | Suceso |
|-----------|-----------|--|
| 29/8/2019 | | <ul style="list-style-type: none"> Renting o leasing reportado Vehículo matriculado en Barcelona, España Nuevo propietario registrado Tipo de propietario: Persona jurídica o empresa Vehículo para uso privado Domiciliado en Venturada, Madrid, España |
| 28/8/2023 | 69.611 km | <ul style="list-style-type: none"> Vehículo inspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección favorable |
| 19/7/2024 | | <ul style="list-style-type: none"> Nuevo propietario registrado Tipo de propietario: Persona jurídica o empresa Vehículo para uso privado Domiciliado en Villamanrique Tajo, Madrid, España |

Basado en información procedente de 22 países de Europa y de Norteamérica

| Detalles técnicos | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Consumo y medio ambiente | |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Emisión de CO2 en conducción mixta | 109 g/km |
| Normativa europea sobre emisiones | Euro 6 |
| Peso | |
| Tara | 1.455 kg |
| Carga máxima | 630 kg |
| Peso bruto máximo | 2.085 kg |
| Dimensiones | |
| Distancia entre ejes | 2.851 mm |
| Otra información | |
| Clasificación europea del vehículo | M1 |
| Código estándar de la Unión Europea | e1*2007/46*1947*02 |
| Número de puertas | 4 |
| Número de asientos | 5 |

Glosario CARFAX

Comprobación rápida

Es una instantánea de la información que ha extraído CARFAX de su extensa base de datos para determinar si el vehículo ha sido reportado como robado, desguazado, importado o ha sufrido modificación en el chasis. Este resumen se basa en toda la información suministrada a CARFAX por diversas fuentes. Puede que exista información adicional sobre este vehículo que quizá incluya problemas potenciales, pero no ha sido reportada a CARFAX.

Emisiones de CO2

CO2 es la fórmula química del dióxido de carbono, un gas que emiten los vehículos de combustión como resultado de la quema de combustible. La cantidad de dióxido de carbono liberado en los gases del escape es una buena forma de calcular la cantidad de combustible que quema un coche. Esta cantidad se mide por la cantidad de gramos de CO2 que se liberan al aire por cada kilómetro recorrido.

Etiqueta Medioambiental

Distintivo de emisiones y características de los vehículos clasificados en el Registro de la Dirección General de Tráfico según las emisiones del vehículo. En breve, es posible que todos necesitemos llevar este distintivo dado que cada vez más ciudades y comunidades están estableciendo zonas de bajas emisiones y restringiendo el acceso a dichas zonas a los vehículos con altos niveles de emisiones nocivas. Las autoridades están implementando estas medidas para reducir la contaminación por partículas finas en el aire. Para poder circular por ciertas zonas, el vehículo deberá disponer de un distintivo medioambiental válido o un permiso excepcional, de lo contrario no podrá acceder a dicha zona.

Inspecciones

Inspección periódica de un vehículo para garantizar el cumplimiento de los requisitos de inspección técnica, emisiones y seguridad. Las lecturas del cuentakilómetros se recogen en el momento de la inspección.

Número de Bastidor (chasis o VIN)

Este número de 17 caracteres es único para cada vehículo. El mismo identifica características del vehículo, incluyendo el fabricante, año, modelo, carrocería, especificaciones del motor y número de serie. VIN son las siglas en inglés de Vehicle Identification Number, que se traduce como número de bastidor o número de chasis del vehículo. En el Historial CARFAX del Vehículo, el VIN puede aparecer anonimizado por motivos de protección de datos y privacidad.

Número de lecturas de kilometraje

Kilometraje reportado a CARFAX. Un mayor número de lecturas del kilometraje aumenta la probabilidad de un kilometraje correcto.

Número de registros

Un registro CARFAX se refiere a un evento o suceso específico en la vida del vehículo a una fecha concreta. Tenga en cuenta que los Historiales de vehículos más nuevos tienden a tener menos registros. CARFAX trabaja continuamente para integrar más fuentes de datos e información histórica con el fin de enriquecer el Historial CARFAX del Vehículo.

Referencia del vehículo

Valor proporcionado por el usuario para identificar el vehículo para el del cual se obtendrá el Historial CARFAX, y para confirmar la identidad del mismo en el propio informe.

Vehículo de renting o leasing

Cuando alguien contrata un renting o leasing de un vehículo con un concesionario, éste vende el vehículo a una empresa de arrendamiento financiero. Las empresas de renting o leasing también pueden ser concesionarios o fabricantes de automóviles