



Historial del Vehículo



3/4/2025

AUDI A3

Matriculado en: **España**
Referencia del vehículo: **2144JZD**
VIN: **WAUZZZ8V8H1067997**

Carrocería: **Berlina**
Tipo de caja de cambio: **Automático**
Tracción: **Delantera**
Tipo de combustible: **Gasolina**
Cilindrada: **1395 cm3**
Potencia del motor: **110 kW / 150 CV**

Emisión de CO2 en conducción mixta: **113 g/km**



Vehículo de 1 único propietario



Número de lecturas de kilometraje: 3



Número de inspecciones: 2



Número total de registros: 4




Comprobación rápida

Kilometraje El kilometraje registrado mantiene una progresión lógica.	✓ Sin incidencias registradas
Robado No registrado como robado	✓ Sin incidencias registradas
Estado administrativo Información no disponible en este momento. Por favor, recargue la página.	i Sin información disponible
Verificación de identidad No registrado como desguazado	✓ Sin incidencias registradas
Importado No registrado como importado	✓ Sin incidencias registradas
Taxi No usado como taxi	✓ Sin incidencias registradas
Chasis No se ha registrado ninguna modificación	✓ Sin incidencias registradas

Un Historial CARFAX de Vehículo se construye con la información proporcionada a CARFAX. Errores u omisiones no pueden ser excluidos. Utilice el historial CARFAX junto con una prueba de conducción y una revisión del vehículo por expertos. Procesamos datos personales de acuerdo con las regulaciones aplicables. No recopilamos información sobre los propietarios.

Resumen de daños

✓ **Sin daños reportados:** No se han reportado daños sobre este vehículo a CARFAX



Información destacada

Antigüedad del vehículo

años

7

meses

10

Fecha de primera matriculación: 19/5/2017

Inspecciones



Última inspección reportada: 19/5/2023

Etiqueta Medioambiental



Etiqueta Medioambiental: C

Propietarios BETA

Propietario 1 en España

Año de compra:	2017
Duración del uso:	7 años 10 meses
Tipo de propietario:	Persona física
Tipo de uso:	Privado

Información histórica

Fecha	Km	Suceso
19/5/2017		Vehículo matriculado en Moraleja De En Medio, España Homologación de tipo Nuevo propietario registrado Tipo de propietario: persona física Vehículo para uso privado Domiciliado en Moraleja De En Medio, Madrid, España
19/5/2021	36.197 km	Vehículo inspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección desfavorable Defectos graves
19/5/2021	36.210 km	Reinspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección favorable
19/5/2023	55.929 km	Vehículo inspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección favorable
Basado en información procedente de 22 países de Europa y de Norteamérica		

Detalles técnicos	
Consumo y medio ambiente	
Tipo de combustible	Gasolina
Consumo mixto	4.9 l/100km
Emisión de CO2 en conducción mixta	113 g/km
Normativa europea sobre emisiones	Euro 6
Peso	
Tara	1.245 kg
Carga máxima	550 kg
Peso bruto máximo	1.795 kg
Dimensiones	
Distancia entre ejes	2.618 mm
Otra información	
Clasificación europea del vehículo	M1
Código estándar de la Unión Europea	e1*2007/46*0607*25
Número de puertas	4
Número de asientos	5

Glosario CARFAX

Comprobación rápida

Es una instantánea de la información que ha extraído CARFAX de su extensa base de datos para determinar si el vehículo ha sido reportado como robado, desguazado, importado o ha sufrido modificación en el chasis. Este resumen se basa en toda la información suministrada a CARFAX por diversas fuentes. Puede que exista información adicional sobre este vehículo que quizá incluya problemas potenciales, pero no ha sido reportada a CARFAX.

Emisiones de CO2

CO2 es la fórmula química del dióxido de carbono, un gas que emiten los vehículos de combustión como resultado de la quema de combustible. La cantidad de dióxido de carbono liberado en los gases del escape es una buena forma de calcular la cantidad de combustible que quema un coche. Esta cantidad se mide por la cantidad de gramos de CO2 que se liberan al aire por cada kilómetro recorrido.

Etiqueta Medioambiental

Distintivo de emisiones y características de los vehículos clasificados en el Registro de la Dirección General de Tráfico según las emisiones del vehículo. En breve, es posible que todos necesitemos llevar este distintivo dado que cada vez más ciudades y comunidades están estableciendo zonas de bajas emisiones y restringiendo el acceso a dichas zonas a los vehículos con altos niveles de emisiones nocivas. Las autoridades están implementando estas medidas para reducir la contaminación por partículas finas en el aire. Para poder circular por ciertas zonas, el vehículo deberá disponer de un distintivo medioambiental válido o un permiso excepcional, de lo contrario no podrá acceder a dicha zona.

Inspecciones

Inspección periódica de un vehículo para garantizar el cumplimiento de los requisitos de inspección técnica, emisiones y seguridad. Las lecturas del cuentakilómetros se recogen en el momento de la inspección.

Número de Bastidor (chasis o VIN)

Este número de 17 caracteres es único para cada vehículo. El mismo identifica características del vehículo, incluyendo el fabricante, año, modelo, carrocería, especificaciones del motor y número de serie. VIN son las siglas en inglés de Vehicle Identification Number, que se traduce como número de bastidor o número de chasis del vehículo. En el Historial CARFAX del Vehículo, el VIN puede aparecer anonimizado por motivos de protección de datos y privacidad.

Número de lecturas de kilometraje

Kilometraje reportado a CARFAX. Un mayor número de lecturas del kilometraje aumenta la probabilidad de un kilometraje correcto.

Número de registros

Un registro CARFAX se refiere a un evento o suceso específico en la vida del vehículo a una fecha concreta. Tenga en cuenta que los Historiales de vehículos más nuevos tienden a tener menos registros. CARFAX trabaja continuamente para integrar más fuentes de datos e información histórica con el fin de enriquecer el Historial CARFAX del Vehículo.

Referencia del vehículo

Valor proporcionado por el usuario para identificar el vehículo para el del cual se obtendrá el Historial CARFAX, y para confirmar la identidad del mismo en el propio informe.

Vehículo de 1 único propietario

Indica que el vehículo ha tenido un único propietario. Para calcular el número total de propietarios del vehículo, los concesionarios están excluidos.