



Historial del Vehículo



11/4/2025

VOLKSWAGEN Arteon

Matriculado en: **España**
Referencia del vehículo: **8682KHR**
VIN: **WVWZZZ3HZJE511692**

Carrocería: **Compacto**
Tipo de caja de cambio: **Automático**
Tracción: **Delantera**
Tipo de combustible: **Diésel**
Cilindrada: **1968 cm3**
Potencia del motor: **110 kW / 150 CV**

Emisión de CO2 en conducción mixta: **116 g/km**



Vehículo de renting o leasing



Número de lecturas de kilometraje: 2



Número de inspecciones: 2



Número total de registros: 5



Comprobación rápida

Kilometraje

El kilometraje registrado mantiene una progresión lógica.



Sin incidencias registradas

Robado

No registrado como robado



Sin incidencias registradas

Estado administrativo

Información no disponible en este momento. Por favor, recargue la página.



Sin información disponible

Verificación de identidad

No registrado como desguazado



Sin incidencias registradas

Importado

No registrado como importado



Sin incidencias registradas

Taxi

No usado como taxi



Sin incidencias registradas

Chasis

No se ha registrado ninguna modificación



Sin incidencias registradas

Un Historial CARFAX de Vehículo se construye con la información proporcionada a CARFAX. Errores u omisiones no pueden ser excluidos. Utilice el historial CARFAX junto con una prueba de conducción y una revisión del vehículo por expertos. Procesamos datos personales de acuerdo con las regulaciones aplicables. No recopilamos información sobre los propietarios.

Resumen de daños



Sin daños reportados: No se han reportado daños sobre este vehículo a CARFAX

Verificación del kilometraje



Sin incidencias registradas: Las lecturas de kilometraje reportadas mantienen una progresión lógica y no hay indicios de manipulación. No obstante, siempre recomendamos cuestionar críticamente el kilometraje. Por ejemplo, verificar los signos de desgaste, el número de cambios de aceite o la media anual de kilómetros recorridos.

Información destacada

Antigüedad del vehículo años 7 meses 1 Fecha de primera matriculación: 22/2/2018	Inspecciones Última inspección reportada: 14/2/2024	Etiqueta Medioambiental  Etiqueta Medioambiental: C
--	--	--

Propietarios **BETA**

Propietario 1 en España

Año de compra:	2018
Duración del uso:	1 año 1 mes
Tipo de propietario:	Empresa o persona jurídica
Tipo de uso:	Privado

Propietario 2 en España

Año de compra:	2019
Duración del uso:	2 meses
Tipo de propietario:	Empresa o persona jurídica
Tipo de uso:	Privado

Propietario 3 en España

Año de compra:	2019
Tipo de propietario:	Persona física
Tipo de uso:	Privado

Información histórica

Fecha	Km	Suceso
22/2/2018		Renting o leasing reportado Vehículo matriculado en Alcobendas, España Homologación de tipo Nuevo propietario registrado Tipo de propietario: Persona jurídica o empresa Vehículo para uso privado Domiciliado en Alcobendas, Madrid, España
9/4/2019		Nuevo propietario registrado Tipo de propietario: Persona jurídica o empresa Vehículo para uso privado Domiciliado en Torrelaguna, Madrid, España

Fecha	Km	Suceso
17/6/2019		Nuevo propietario registrado Tipo de propietario: persona física Vehículo para uso privado Domiciliado en Valdemoro, Madrid, España
18/2/2022	59.353 km	Vehículo inspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección favorable
14/2/2024	73.327 km	Vehículo inspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección favorable
Basado en información procedente de 22 países de Europa y de Norteamérica		

Detalles técnicos	
Consumo y medio ambiente	
Tipo de combustible	Diésel
Consumo mixto	4.5 l/100km
Emisión de CO2 en conducción mixta	116 g/km
Normativa europea sobre emisiones	Euro 6
Peso	
Tara	1.568 kg
Carga máxima	602 kg
Peso bruto máximo	2.170 kg
Dimensiones	
Distancia entre ejes	2.837 mm
Otra información	
Clasificación europea del vehículo	M1
Código estándar de la Unión Europea	e1*2007/46*1725*03
Número de puertas	5
Número de asientos	5

Glosario CARFAX

Comprobación rápida

Es una instantánea de la información que ha extraído CARFAX de su extensa base de datos para determinar si el vehículo ha sido reportado como robado, desguazado, importado o ha sufrido modificación en el chasis. Este resumen se basa en toda la información suministrada a CARFAX por diversas fuentes. Puede que exista información adicional sobre este vehículo que quizá incluya problemas potenciales, pero no ha sido reportada a CARFAX.

Emisiones de CO2

CO2 es la fórmula química del dióxido de carbono, un gas que emiten los vehículos de combustión como resultado de la quema de combustible. La cantidad de dióxido de carbono liberado en los gases del escape es una buena forma de calcular la cantidad de combustible que quema un coche. Esta cantidad se mide por la cantidad de gramos de CO2 que se liberan al aire por cada kilómetro recorrido.

Etiqueta Medioambiental

Distintivo de emisiones y características de los vehículos clasificados en el Registro de la Dirección General de Tráfico según las emisiones del vehículo. En breve, es posible que todos necesitemos llevar este distintivo dado que cada vez más ciudades y comunidades están estableciendo zonas de bajas emisiones y restringiendo el acceso a dichas zonas a los vehículos con altos niveles de emisiones nocivas. Las autoridades están implementando estas medidas para reducir la contaminación por partículas finas en el aire. Para poder circular por ciertas zonas, el vehículo deberá disponer de un distintivo medioambiental válido o un permiso excepcional, de lo contrario no podrá acceder a dicha zona.

Inspecciones

Inspección periódica de un vehículo para garantizar el cumplimiento de los requisitos de inspección técnica, emisiones y seguridad. Las lecturas del cuentakilómetros se recogen en el momento de la inspección.

Número de Bastidor (chasis o VIN)

Este número de 17 caracteres es único para cada vehículo. El mismo identifica características del vehículo, incluyendo el fabricante, año, modelo, carrocería, especificaciones del motor y número de serie. VIN son las siglas en inglés de Vehicle Identification Number, que se traduce como número de bastidor o número de chasis del vehículo. En el Historial CARFAX del Vehículo, el VIN puede aparecer anonimizado por motivos de protección de datos y privacidad.

Número de lecturas de kilometraje

Kilometraje reportado a CARFAX. Un mayor número de lecturas del kilometraje aumenta la probabilidad de un kilometraje correcto.

Número de registros

Un registro CARFAX se refiere a un evento o suceso específico en la vida del vehículo a una fecha concreta. Tenga en cuenta que los Historiales de vehículos más nuevos tienden a tener menos registros. CARFAX trabaja continuamente para integrar más fuentes de datos e información histórica con el fin de enriquecer el Historial CARFAX del Vehículo.

Referencia del vehículo

Valor proporcionado por el usuario para identificar el vehículo para el del cual se obtendrá el Historial CARFAX, y para confirmar la identidad del mismo en el propio informe.

Vehículo de renting o leasing

Cuando alguien contrata un renting o leasing de un vehículo con un concesionario, éste vende el vehículo a una empresa de arrendamiento financiero. Las empresas de renting o leasing también pueden ser concesionarios o fabricantes de automóviles