



# Historial del Vehículo



15/4/2025

## BMW X1

Matriculado en: **España**Referencia del vehículo: **9517KZG**VIN: **WBAJH510005N61243**Carrocería: **Familiar**Tipo de caja de cambio: **Automático**Tracción: **En las dos ruedas**Tipo de combustible: **Diésel**Cilindrada: **1995 cm<sup>3</sup>**Potencia del motor: **110 kW / 150 CV**Emisión de CO<sub>2</sub> en conducción mixta: **157**

g/km

Número de lecturas de  
kilometraje: 1Número de  
inspecciones: 1Número total de  
registros: 4

## Comprobación rápida

### Kilometraje

El kilometraje registrado mantiene una progresión lógica.



Sin incidencias registradas

### Robado

No registrado como robado



Sin incidencias registradas

### Estado administrativo

Información no disponible en este momento. Por favor, recargue la página.



Sin información disponible

### Verificación de identidad

No registrado como desguazado



Sin incidencias registradas

### Importado

No registrado como importado



Sin incidencias registradas

### Taxi

No usado como taxi



Sin incidencias registradas

### Chasis

No se ha registrado ninguna modificación



Sin incidencias registradas

Un Historial CARFAX de Vehículo se construye con la información proporcionada a CARFAX. Errores u omisiones no pueden ser excluidos. Utilice el historial CARFAX junto con una prueba de conducción y una revisión del vehículo por expertos. Procesamos datos personales de acuerdo con las regulaciones aplicables. No recopilamos información sobre los propietarios.

## Resumen de daños

**Sin daños reportados:** No se han reportado daños sobre este vehículo a CARFAX

## Verificación del kilometraje

Fecha  
**19/8/2023**

Kilometraje  
**92.016 km**



**Sin incidencias registradas:** Las lecturas de kilometraje reportadas mantienen una progresión lógica y no hay indicios de manipulación. No obstante, siempre recomendamos cuestionar críticamente el kilometraje. Por ejemplo, verificar los signos de desgaste, el número de cambios de aceite o la media anual de kilómetros recorridos.

## Información destacada

### Antigüedad del vehículo



Fecha de primera matriculación: 30/7/2019

### Inspecciones



Última inspección  
reportada: 19/8/2023

### Etiqueta Medioambiental



Etiqueta Medioambiental: C

**Propietarios** BETA**Propietario 1 en España**Año de compra: **2019**Duración del uso: **2 años 8 meses**Tipo de propietario: **Persona física**Tipo de uso: **Privado****Propietario 2 en España**Año de compra: **2022**Duración del uso: **menos de un mes**Tipo de propietario: **Empresa o persona jurídica**Tipo de uso: **Privado****Propietario 3 en España**Año de compra: **2022**Tipo de propietario: **Persona física**Tipo de uso: **Privado****Información histórica**

Fecha	Km	Suceso
30/7/2019		Vehículo matriculado en Algete, España Homologación de tipo Nuevo propietario registrado Tipo de propietario: persona física Vehículo para uso privado Domiciliado en Algete, Madrid, España
19/4/2022		Nuevo propietario registrado Tipo de propietario: Persona jurídica o empresa Vehículo para uso privado Domiciliado en Casarrubuelos, Madrid, España

Fecha	Km	Suceso
12/5/2022		Nuevo propietario registrado Tipo de propietario: persona física Vehículo para uso privado Domiciliado en Leganes, Madrid, España
19/8/2023	92.016 km	Vehículo inspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección favorable

Basado en información procedente de 22 países de Europa y de Norteamérica

**Detalles técnicos****Consumo y medio ambiente**

Tipo de combustible	<b>Diésel</b>
Consumo mixto	<b>5.985 l/100km</b>
Emisión de CO2 en conducción mixta	<b>157 g/km</b>
Normativa europea sobre emisiones	<b>Euro 6</b>

**Peso**

Tara	<b>1.540 kg</b>
Carga máxima	<b>585 kg</b>
Peso bruto máximo	<b>2.125 kg</b>

**Dimensiones**

Distancia entre ejes	<b>2.670 mm</b>
----------------------	-----------------

**Otra información**

Clasificación europea del vehículo	<b>M1</b>
Código estándar de la Unión Europea	<b>e1*2007/46*1676*07</b>
Número de puertas	<b>5</b>
Número de asientos	<b>5</b>

**Glosario CARFAX**

**Comprobación rápida**

Es una instantánea de la información que ha extraído CARFAX de su extensa base de datos para determinar si el vehículo ha sido reportado como robado, desguazado, importado o ha sufrido modificación en el chasis. Este resumen se basa en toda la información suministrada a CARFAX por diversas fuentes. Puede que exista información adicional sobre este vehículo que quizás incluya problemas potenciales, pero no ha sido reportada a CARFAX.

**Emisiones de CO2**

CO2 es la fórmula química del dióxido de carbono, un gas que emiten los vehículos de combustión como resultado de la quema de combustible. La cantidad de dióxido de carbono liberado en los gases del escape es una buena forma de calcular la cantidad de combustible que quema un coche. Esta cantidad se mide por la cantidad de gramos de CO2 que se liberan al aire por cada kilómetro recorrido.

**Etiqueta Medioambiental**

Distintivo de emisiones y características de los vehículos clasificados en el Registro de la Dirección General de Tráfico según las emisiones del vehículo. En breve, es posible que todos necesitemos llevar este distintivo dado que cada vez más ciudades y comunidades están estableciendo zonas de bajas emisiones y restringiendo el acceso a dichas zonas a los vehículos con altos niveles de emisiones nocivas. Las autoridades están implementando estas medidas para reducir la contaminación por partículas finas en el aire. Para poder circular por ciertas zonas, el vehículo deberá disponer de un distintivo medioambiental válido o un permiso excepcional, de lo contrario no podrá acceder a dicha zona.

**Inspecciones**

Inspección periódica de un vehículo para garantizar el cumplimiento de los requisitos de inspección técnica, emisiones y seguridad. Las lecturas del cuentakilómetros se recogen en el momento de la inspección.

**Número de Bastidor (chasis o VIN)**

Este número de 17 caracteres es único para cada vehículo. El mismo identifica características del vehículo, incluyendo el fabricante, año, modelo, carrocería, especificaciones del motor y número de serie. VIN son las siglas en inglés de Vehicle Identification Number, que se traduce como número de bastidor o número de chasis del vehículo. En el Historial CARFAX del Vehículo, el VIN puede aparecer anonimizado por motivos de protección de datos y privacidad.

**Número de lecturas de kilometraje**

Kilometraje reportado a CARFAX. Un mayor número de lecturas del kilometraje aumenta la probabilidad de un kilometraje correcto.

**Número de registros**

Un registro CARFAX se refiere a un evento o suceso específico en la vida del vehículo a una fecha concreta. Tenga en cuenta que los Historiales de vehículos más nuevos tienden a tener menos registros. CARFAX trabaja continuamente para integrar más fuentes de datos e información histórica con el fin de enriquecer el Historial CARFAX del Vehículo.

**Referencia del vehículo**

Valor proporcionado por el usuario para identificar el vehículo para el del cual se obtendrá el Historial CARFAX, y para confirmar la identidad del mismo en el propio informe.