



## Historial del Vehículo

### BMW 116d

Referencia del vehículo:

**1252LNB**

VIN:

**WBA7M710X07H72314**

Carrocería:

**Compacto**

Tipo de caja de cambio:

**Automático**

Cilindrada:

**1496 cm<sup>3</sup>**

Tipo de combustible:

**Diésel**

Potencia del motor:

**85 kW / 116 CV**

Tracción:

**Delantera**

Emisión de CO2 en conducción mixta:

**140 g/km**

Matriculado en España



Antigüedad del vehículo

**4 años  
3 meses**

Etiqueta Medioambiental



### Cómo utilizar este informe

Un Historial CARFAX de Vehículo se construye con la información proporcionada a CARFAX. Errores u omisiones no pueden ser excluidos. Utilice el historial CARFAX junto con una prueba de conducción y una revisión del vehículo por expertos. Procesamos datos personales de acuerdo con las regulaciones aplicables. No recopilamos información sobre los propietarios.



### Comprobación rápida

#### Kilometraje

El kilometraje registrado mantiene una progresión lógica.

 Sin incidencias registradas

#### Robado

No registrado como robado

 Sin incidencias registradas

#### Estado administrativo

A fecha 30/6/2025 19:17:04, no constan anotaciones que impidan la tramitación administrativa o la circulación del vehículo, tales como cargas administrativas y/o financieras, vigencia de ITV y/o seguro obligatorio.

 Sin incidencias registradas

#### Verificación de identidad

No registrado como desguazado

 Sin incidencias registradas

#### Importado

No registrado como importado

 Sin incidencias registradas

#### Taxi

No usado como taxi

 Sin incidencias registradas

#### Chasis

No se ha registrado ninguna modificación

 Sin incidencias registradas

### Resumen de daños



**Sin daños reportados:** No se han reportado daños sobre este vehículo a CARFAX

## Verificación del kilometraje

Última lectura del  
cuentakilómetros**80.792** km

Reportado el: 26/2/2025

Kilometraje medio

**20.627** km/año

Kilometraje promedio

**19.858** km/año

**Sin incidencias registradas:** Las lecturas de kilometraje reportadas mantienen una progresión lógica y no hay indicios de manipulación. No obstante, siempre recomendamos cuestionar críticamente el kilometraje. Por ejemplo, verificar los signos de desgaste, el número de cambios de aceite o la media anual de kilómetros recorridos.

Propietarios **BETA****Propietario 1 en España**

Año de compra:	<b>2021</b>
Duración del uso:	<b>4 años 3 meses</b>
Tipo de propietario:	<b>Empresa o persona jurídica</b>
Tipo de uso:	<b>Privado</b>

**Propietario 2 en España**

Año de compra:	<b>2025</b>
Tipo de propietario:	<b>Empresa o persona jurídica</b>
Tipo de uso:	<b>Privado</b>

**Información histórica**

Fecha	Km	Suceso
10/3/2021		Renting o leasing reportado Vehículo matriculado en Brunete, España Homologación de tipo Nuevo propietario registrado Tipo de propietario: Persona jurídica o empresa Vehículo para uso privado Domiciliado en Brunete, Madrid, España
26/2/2025	80.792 km	Vehículo inspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección favorable
13/5/2025		Baja temporal en España

Fecha	Km	Suceso
12/6/2025		Nuevo propietario registrado Tipo de propietario: Persona jurídica o empresa Vehículo para uso privado Domiciliado en Villamanrique Tajo, Madrid, España
Basado en información procedente de 22 países de Europa y de Norteamérica		

## Detalles técnicos

### Consumo y medio ambiente

Tipo de combustible	<b>Diésel</b>
Consumo mixto	<b>5.354 l/100km</b>
Emisión de CO2 en conducción mixta	<b>140 g/km</b>
Normativa europea sobre emisiones	<b>Euro 6</b>

### Peso

Tara	<b>1.385 kg</b>
Carga máxima	<b>555 kg</b>
Peso bruto máximo	<b>1.940 kg</b>

### Dimensiones

Distancia entre ejes	<b>2.670 mm</b>
----------------------	-----------------

### Otra información

Clasificación europea del vehículo	<b>M1</b>
Código estándar de la Unión Europea	<b>e1*2007/46*2018*03</b>
Número de puertas	<b>5</b>
Número de asientos	<b>5</b>

## Glosario CARFAX

### Comprobación rápida

Es una instantánea de la información que ha extraído CARFAX de su extensa base de datos para determinar si el vehículo ha sido reportado como robado, desguazado, importado o ha sufrido modificación en el chasis. Este resumen se basa en toda la información suministrada a CARFAX por diversas fuentes. Puede que exista información adicional sobre este vehículo que quizá incluya problemas potenciales, pero no ha sido reportada a CARFAX.

**Etiqueta Medioambiental**

Distintivo de emisiones y características de los vehículos clasificados en el Registro de la Dirección General de Tráfico según las emisiones del vehículo. En breve, es posible que todos necesitemos llevar este distintivo dado que cada vez más ciudades y comunidades están estableciendo zonas de bajas emisiones y restringiendo el acceso a dichas zonas a los vehículos con altos niveles de emisiones nocivas. Las autoridades están implementando estas medidas para reducir la contaminación por partículas finas en el aire. Para poder circular por ciertas zonas, el vehículo deberá disponer de un distintivo medioambiental válido o un permiso excepcional, de lo contrario no podrá acceder a dicha zona.

**Kilometraje Medio**

El Kilometraje Medio NO muestra la lectura actual del cuentakilómetros, muestra una estimación basada en las medias de kilometraje recorridos por vehículos de la misma marca, modelo, combustible y antigüedad en un uso exclusivamente privado. La lectura del kilometraje real de este vehículo le indicará si este coche ha sido utilizado por encima o por debajo de la media, y será un factor que le ayude a determinar mejor el valor del mismo.

**Número de registros**

Un registro CARFAX se refiere a un evento o suceso específico en la vida del vehículo a una fecha concreta. Tenga en cuenta que los Historiales de vehículos más nuevos tienden a tener menos registros. CARFAX trabaja continuamente para integrar más fuentes de datos e información histórica con el fin de enriquecer el Historial CARFAX del Vehículo.