



Historial del Vehículo

BMW 218d

Referencia del vehículo:

5726KDX

VIN:

WBA2J91020VA53794

Carrocería:

Coupé

Tipo de caja de cambio:

Automático

Cilindrada:

1995 cm³

Tipo de combustible:

DiéselPotencia del motor de
combustión:**110 kW / 150 CV**

Tracción:

TraseraEmisión de CO2 en conducción
mixta:**111 g/km**

Matriculado en España



Antigüedad del vehículo

**8 años
1 mes**

Etiqueta Medioambiental



Cómo utilizar este informe

Un Historial CARFAX de Vehículo se construye con la información proporcionada a CARFAX. Errores u omisiones no pueden ser excluidos. Utilice el historial CARFAX junto con una prueba de conducción y una revisión del vehículo por expertos. Procesamos datos personales de acuerdo con las regulaciones aplicables. No recopilamos información sobre los propietarios.



Comprobación rápida	
Kilometraje El kilometraje registrado mantiene una progresión lógica.	Sin incidencias registradas
Robado No registrado como robado	Sin incidencias registradas
Estado administrativo Información no disponible en este momento. Por favor, recargue la página.	Sin información disponible
Verificación de identidad No registrado como desguazado	Sin incidencias registradas
Importado No registrado como importado	Sin incidencias registradas
Taxi No usado como taxi	Sin incidencias registradas
Chasis No se ha registrado ninguna modificación	Sin incidencias registradas



No se han notificado daños a CARFAX


Por favor, tener en cuenta que no todos los daños o accidentes son reportados a CARFAX.

Verificación del kilometraje

Última lectura del cuentakilómetros

80.277 km

Reportado el: 20/10/2025



✓ **Sin incidencias registradas:** Las lecturas de kilometraje reportadas mantienen una progresión lógica y no hay indicios de manipulación. No obstante, siempre recomendamos cuestionar críticamente el kilometraje. Por ejemplo, verificar los signos de desgaste, el número de cambios de aceite o la media anual de kilómetros recorridos.

Propietarios BETA



Propietario 1 en España

Año de compra:	2017
Duración del uso:	4 años
Tipo de propietario:	Persona física
Tipo de uso:	Privado

Propietario 2 en España

Año de compra:	2021
Duración del uso:	4 años
Tipo de propietario:	Persona física
Tipo de uso:	Privado

Propietario 3 en España

Año de compra:	2025
Tipo de propietario:	Empresa o persona jurídica
Tipo de uso:	Privado

Información histórica

Fecha	Km	Suceso
27/10/2017		Vehículo matriculado en Boadilla Del Monte, España Homologación de tipo Nuevo propietario registrado Tipo de propietario: persona física Vehículo para uso privado Domiciliado en Boadilla Del Monte, Madrid, España
26/10/2021	16.544 km	Vehículo inspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección favorable
28/10/2021		Baja temporal en España
28/10/2021		Nuevo propietario registrado Tipo de propietario: persona física Vehículo para uso privado Domiciliado en Villanueva De Cañada, Madrid, España
26/10/2023	44.875 km	Lectura del cuentakilómetros registrada
4/11/2023	47.567 km	Vehículo inspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección favorable
20/10/2025	80.277 km	Vehículo inspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección favorable
17/11/2025		Nuevo propietario registrado Tipo de propietario: Persona jurídica o empresa Vehículo para uso privado Domiciliado en Venturada, Madrid, España
Basado en información procedente de 22 países de Europa y de Norteamérica		

Detalles técnicos	
Motor y rendimiento	
Fuel type	Diésel
Potencia del motor de combustión	110 kW / 150 CV
Consumo y medio ambiente	
Consumo mixto	4.2 l/100km
Emisión de CO2 en conducción mixta	111 g/km
Normativa europea sobre emisiones	Euro 6
Peso	
Tara	1.400 kg
Carga máxima	505 kg
Peso bruto máximo	1.905 kg
Dimensiones	
Distancia entre ejes	2.690 mm
Otra información	
Clasificación europea del vehículo	M1
Código estándar de la Unión Europea	e1*2007/46*0277*17
Número de puertas	3
Número de asientos	4

Glosario CARFAX

Comprobación rápida

Es una instantánea de la información que ha extraído CARFAX de su extensa base de datos para determinar si el vehículo ha sido reportado como robado, desguazado, importado o ha sufrido modificación en el chasis. Este resumen se basa en toda la información suministrada a CARFAX por diversas fuentes. Puede que exista información adicional sobre este vehículo que quizá incluya problemas potenciales, pero no ha sido reportada a CARFAX.

Etiqueta Medioambiental

Distintivo de emisiones y características de los vehículos clasificados en el Registro de la Dirección General de Tráfico según las emisiones del vehículo. En breve, es posible que todos necesitemos llevar este distintivo dado que cada vez más ciudades y comunidades están estableciendo zonas de bajas emisiones y restringiendo el acceso a dichas zonas a los vehículos con altos niveles de emisiones nocivas. Las autoridades están implementando estas medidas para reducir la contaminación por partículas finas en el aire. Para poder circular por ciertas zonas, el vehículo deberá disponer de un distintivo medioambiental válido o un permiso excepcional, de lo contrario no podrá acceder a dicha zona.

Número de registros

Un registro CARFAX se refiere a un evento o suceso específico en la vida del vehículo a una fecha concreta. Tenga en cuenta que los Historiales de vehículos más nuevos tienden a tener menos registros. CARFAX trabaja continuamente para integrar más fuentes de datos e información histórica con el fin de enriquecer el Historial CARFAX del Vehículo.